

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ত্যাশেন্ট টেক্সটাইলস লিঃ
ঠিকানা	Baniarchala, Mahona, Mouza # 3, Vabanipur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 137
কালার কোড	

পরিদর্শন প্রবিষ্ণ্ডণ Testing and record of fire-fighting equipment ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১.১. কার্যক্রম All the firefighting equipment need to be tested with proper documents. সপারিশের	্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: ১৬–০২–২০২০
পর্ববেষ্ণনা resting and record of fire-fighting equipment ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১.১. কার্যক্রম All the firefighting equipment need to be tested with proper documents.	পর্যবেষ্ডণ	
শাইটেম ক্যাটাগরি ১.১. কার্শক্রম All the firefighting equipment need to be tested with proper documents.		iting equipment
কাৰ্শক্ৰম All the firefighting equipment need to be tested with proper documents.	<u> </u>	
	১.১. কাৰ্বক্ৰম	
ত্বিপাসূত্র	সুপারিশের	nt need to be tested with proper documents.
কার্থানার কার্থক্রম Already we have tested and recorded of fire fighting equipment.	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	recorded of fire fighting equipment.
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চ্চুড়ান্ত সম্প্ৰসীমা		
সংশোধিত সমশ্মীমা		
অথ্রগতির অবস্থা	1 1X: (A) 1 A (0)	
Ned On 04 March 2021: Proper documentation of fire fighting equipment are found registered during visit. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of পর্যবেষ্কণ storage area ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	Already we have completed.
কাৰ্যক্ৰম	Alleady we have completed.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-229
সময়সীমা	00-00-0010
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
	On 04 March 2021: Bonded warehouse is found with no live electric connection.
মন্ত ব্য	Only carriable lights are found in storage room. 29–05–2022: Completed. 16–02–
	2023: Completed.

৩. পর্ববেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন Fire protection system in kitchen area (fixed temperature type detectors and portable প্ৰ্ববেষ্ণন fire extinguishers)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

৩.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Kitchen is only allowed at dining area with portable extinguisher and heat detector system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	System.
কার্থানার কার্বক্রম	We will install fire equipment in kitchen room .
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	o F - 77 - 5 o 7 A
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: The kitchen and dining area is found covered under adequate fire detection system and protection system. 29–05–2022: Completed. 16–02–2023: Completed.

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Already we have completed.
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: Storage as in finish good storage and bonded warehouse are found with adequate clearance. 29–05–2022: Completed. 16–02–2023: Completed.

1	श्रा	ZINI C	
ν.	-11	(150,	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	a) The color and design of lettering, arrows and other symbols on exit signs shall be in high contrast with their background. (b) The source of illumination, contrast, intensity and luminance needs to be at least 50 lux, 0.5, 5.0 footcandles and 0.2cd/m2 respectively.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Aiready we have completed.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: All exits are equipped with uniform illuminated exit signs with proper placement of directional exit signs. 29–05–2022: Completed. 16–02–2023: Completed.

৬. পর্ববেক্ষণ		
-2-		
পরিদ পর্ববে	1 🗘 🕽	vailability of As built drawing with machine layout & escape route
ক্যাপ		
আই(
ক্যাট	াগার	
<u>ن. 2.</u>	. কাৰ্যক্ৰ	시
	ৰ্শক্ৰম	Factory need to have As Built Drawing with proper dimension at present situation in every floor showing means of escape.
	গারিশের খ্যসূত্র	
	রখানার বিজ্ঞম	Already we have completed.
অ	গ্রাধিকার	৬ মপ্তাহ
	ড়ান্ড নয়সীমা	
	শো ধি ত নয়সীমা	\$&-∘b-२∘२२
111	গ্রগতির বস্থা	সংশোধিত
মন্ত	য ব্য	On 04 March 2021: As built drawing with machine layout is found during visit. 29–05–2022: Completed. 16–02–2023: Completed.

৷. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	lidity and full area coverage of fire license
ক্যাপ আই(টম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Factory needs to have valid fire license with covering full premises.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	2 <i>₽</i> −0 <i>₽</i> −5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: Fire license covering whole 7,56,429 sq ft is found updated. 29–05–2022: Completed. 16–02–2023: Completed.

৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	,
কাৰ্শক্ৰম	Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	2 <i>6</i> −0 <i>9</i> −2022
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: Total list of 240 worker are found trained from BGMEA(200) and FSCD(40) is found, considering 1200+ workers and migration of 4 years factory is suggested to perform two more batches of fire training. 29–05–2022 (CCVV): During the visit, 222 persons (18%) are found trained from FSCD and BGMEA out of 1230 employee of Giant Textiles Ltd. 16–02–2023: Completed.

সংযুক্তিসমূহ (२) × ×

৯. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Type of exit doors
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

υ. υ.	n.o. 41 tha	
	ৰ্থক্ৰম	All the exit doors of staircase enclosure need to be replaced by side swinging fire rated doors so that the staircase remains free from smoke as well as the lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
1 0	ারিশের ধ্যসুত্র	
কাৰ	রখানার	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per
কা-	ৰ্থক্ৰম	timeline.
অভ	্যাধিকার	৬ সপ্তাহ
	ান্ত !শুসীমা	0 6 - 7 5 - 5 0 7 6
	শোধিত !য়সীমা	%%-0B-₹0₹₹
1 '	াগতির াস্থা	সংশোধিত
মন্ত	ו או	On 04 March 2021: All egress doors are found standard interfaced rated fire door. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

০. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	inimum width and height of exit door
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to build any exit minimum 0.9m width and 2m height in every floor of the factory building or shed.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Arready we have completed.
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	৬ সপ্তাহ
সম্প্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	\$&-0b-2022
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: All egress doors are found standard interfaced rated fire door with standard clearance for exit. 29–05–2022: Completed. 16–02–2023: Completed.

১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	andrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	All the stair need to have handrail on both sides.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যানার কার্বক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	<i>%6</i> −0 <i>8</i> −2022
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: All stairs are provided with both side handrails. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

১২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Sealing status of penetration and openings in rated walls and slab
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Propagation of fire, smoke, gas or fume through the opening of fire resistive floors and walls need to be restricted by sealing such opening with an approved material which needs to have a minimum 2 hours fire resistance rating of the walls.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	7/P−0/F−5055
সমশ্বসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	On 04 March 2021: All penetration in the rated separation walls were sealed with
المها	proper rated constructions. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

১৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Management of flammable liquid
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

O.S. 1144	
কাৰ্যক্ৰম	Flammable liquid need to manage in proper way following the NTPA guide line and following the MSDS of respective chemicals.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	<i>%</i> -0₽-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: Chemical storage are found with proper separation. In house sub stores are also found with proper protection and detection system. MSDS documents are found in all storages. 29–05–2022: Completed. 16–02–2023: Completed.

১৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ	
আহ(৬ম ক্যাটাগরি	

কাশক্রম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs (Escape route).
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	<i>%6</i> −0 <i>6</i> −5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: Emergency lights are found over most of the aisles , ut a concerning number of fused lights are found mounted. 29-05-2022 (CCVV): Emergency lights are found adequate through the egress routes and floors during the visit. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

১৫. পর্যবেষ্ফণ

প্রিদর্শন	Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm &
1 1	detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will provide emergency backup power .
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	0 & - 3 < - 3 0 3 &
সংশোধিত সময়সীমা	%%-0B-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: IPS with adequate backup power is found installed. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	<u>t</u>

৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	06-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: Fire department pre plan was not available in the factory. 29–05–2022 (CCVV): Fire department pre-plan is not available in the factory during the visit. 16–02–2023: Factory has submitted the details documents to Fire Service and Civil Defense and waiting for approval.

১৭. পর্যবৈষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Limit of maximum travel distance	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

ক্যাভাগার	
১৭.১. কাৰ্যজ	 ম
কাৰ্শক্ৰম	Increase an exit or keep open the existing locked exits so that maximum travel distance remains within 60 m.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	Already we have completed
কাৰ্যক্ৰম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
<u> চুডান্ড</u>	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	0 (- 0 % - 5 0 5 @
অগ্রগতির	
অবস্থা	সংশোধিত
	On 04 March 2021: Factory has a proper detection, alarm and notification and
<u>মন্তব্য</u>	hydrant system installed so the travel distance is considered up to 200 m. 29-05-
I	2022: Completed . 16–02–2023: Completed .

১৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire separation of final exit route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

The final exit routes of stairs—1 of the 2-storied PEB shed (S-1) building need to be protected by providing 2 hour rated enclosure with 1.5 hour rated fire doors in each exit are connected with stairs—1, also need to be protected the escape route till to reach outsde of the building or safe refuse area. Also The final exit routes of stairs—1 of 04 storied RCC building need to be protected by providing 2 hour rated enclosure with 1.5 hour rated fire doors in each exit are connected with stairs—1, also need to be protected the escape route till to reach outside of the building or safe refuse area. সুপাৰিশেৰ ভিখ্যমূত্ৰ কাৰ্থনাৰ Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.

সংশোধিত সমশ্বসীমা	o ⟨ <i>t</i> − 0 ½ − ₹ 0 ₹ \@
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
M57<	On 04 March 2021: Final exit routs are found separated with automated fire doors

from any other occupancies. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

অগ্রাধিকার ৬ মাস

26-08-2059

চুডান্ত

*मे*भेश्मीभा

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ Fire separation of storage area	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্যত্ৰ	ध्य
কাৰ্শক্ৰম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	Required rated fire doors and wall will install of storage
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	₹€-08-₹0\$9
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o % − ₹ o ₹ ⊚
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: Storage area (Building 02 is found separated from other occupancies by more than 10 feet distance. 29–05–2022: Completed. 16–02–2023: Completed.

২০. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ Fire separation of boiler, generator, sub-st	ation and chemical room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Chemical store need to be separated with 4 hours fire rated and 2 hours rated opening.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Required rated fire doors and wall will install boiler, generator, sub-station and chemical room as per timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	₹6-08-₹0\$9
সংশোধিত সময়সীমা	o € − o \$ − ₹ o ₹ ⊚
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: Boiler and Substation with generator is found in utility building completely isolated from the production occupancy and properly separated from storage occupancy. 29–05–2022: Completed. 16–02–2023: Completed.

২১. পর্ববেষ্ণণ

ক্যাপ্	
্ৰাহ্ডেম ক্যাইগুলি	

কাৰ্শক্ৰম	For PEB shed (S-1): All the exits connecting to the staircase need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hour rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits. For RCC Building (B-1): The entire exits connecting to the staircases (2 numbers staircase) need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (2 hour rated enclosure and 1.5 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide smoke poof staircase.	
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সম্যুসীমা	₹6-08-₹0\$9	
সংশোধিত সময়সীমা	o € − o % − ₹ o ₹ ⊚	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	On 04 March 2021: All stairs and lobbies are found separated from other occupancies with rated automated fire door. All stairs are found smoke proof among which 4 are found open stairs. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.	

২২. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Fire separated lobby in staircase
ক্যাপ আইটেয়	
ক্যা টা গরি	

	Factory need to protect all of the staircases with 4 hours fire rated & smoke proof
কাৰ্শক্ৰম	lobby and 2 hours rated fire door at ground floor of the building.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide smooke proof lobby in staircase.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	26-08-509
সংশোধিত সময়সীমা	0 € - 0 % - 2 0 2 ∕ 9
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: The lobbies and staircases in the factory building are found fireproof during visit. 29–05–2022: Completed. 16–02–2023: Completed.

২৩. পর্যবেক্ষণ		
পিৰিদৰ্শন	٦	
পার্বদশন পর্ববেক্ষণ Adequacy of centralized fire detection system	_	
ক্যাপ অাইটেম		
ক্যাটাগরি		

୭.১. কার্যত্র	
কাৰ্শক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection $\&$ alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide centralized fire detection system.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	26-08-2029
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o \$ − ₹ o ₹ ®
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: Centralized fire detection system with adequate beam detector, smoke detector, and heat detectors and standard manual call points are found installed and functioning with 02 nos of control paned with four loops each. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

২৪. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Installation of fire alarm system and call point	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i i	

רוו־וסוקי		
ং৪.১. কার্ <u>থ</u>	্ব স	
কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to install manually operated electrical fire alarm system with single or multiple call boxes as well as automatic fire alarm system for centralized automatic fire detection and alarm system.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide fire alarm system and call point.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	26-08-50%9	
সংশোধিত সময়সীমা	06-07-505@	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	On 04 March 2021: Proper fire alarm system with standard sounder and Strober is found installed with adequate call points throughout the factory. 29–05–2022: Completed. 16–02–2023: Completed.	

२६. १४(तश्चन		
পার্বদশন	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system	
পর্ববেষ্ফণ	Availability of control patier for automatic fire actection and diarm system	
ক্যাপ		
আইটেম		
- गार् र ाज		
<u> </u>		

<u>১.১. কাৰ্যক্ৰ</u>	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	we will install control panel for automatic fire detection and alarm system
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	₹ - 08 - ₹ 0 % 9
সংশোধিত সময়সীমা	o € − o % − ₹ o ₹ ⊚
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: Centralized fire detection system with adequate beam detector, smoke detector, and heat detectors and standard manual call points are found installed and functioning with 02 nos of control paned with four loops each. 29–05–2022: Completed. 16–02–2023: Completed.

২৬. প্ৰব্ৰেঞ্চ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Availability of standpipe system	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

১৬.১. কাৰ্যত্ৰ	্ন স্
কাৰ্যক্ৰম	Install proper standpipe system having at least 75 mm dia of standpipe. First aid hose system (38 mm nominal) shall be provided (Ref. Fire Service Standard # 9) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA (20 m) buildings. In addition 50mm or larger hose connection facility shall be provided.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	we will provide standpipe system according to NTPA guideline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	₹ 6 - 08 - ₹ 0 % 9
সংশোধিত সময়সীমা	o & − o % − ₹ o ₹ ⊚
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: Proper standpipe system with 07 nos of 4 inch dia riser is found installed throughout the factory. 29–05–2022: Completed. 16–02–2023: Completed.

२५. १५(५%)		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install 1 riser per 1000 m2 of floor area and 38 mm dia of hoses with variable nozzle.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্ন্থানার কার্বক্রম	We will install hose pipe.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	26-08-2029
সংশোধিত সম্বসীমা	o & − o \$ − ₹ o ₹ ®
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: Factory has installed adequate number of standard class-1 hose box with class 2 landing at stair and lobbies. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

২৮. প্রবেষ্ট্রণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণণ Maximum throw of hose pre	essure at the highest point	
ক্যাপ আই্টেম্		
ক্যাভাগার 		

	Install should add should be and become such as a such a
কাশক্রম	Install standard standpipe and hose system as well as fire pump system to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	We will ensure enough hose pressure at highest and most remote part of the
কাৰ্যক্ৰম	building.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	₹%-08-₹0\$9
সংশোধিত সময়সীমা	○ ﴿ - ○ ఏ - २ ○ २ ⑤
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	7\\ III 19
	On 04 March 2021: Factory have proper standpipe system with the pressure in the
মন্তব্য	riser at the remote area with pressure more than 14 BAR. 29-05-2022:
	Completed. 16-02-2023: Completed.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i i

২৯.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system কাৰ্যক্ৰম located outside the building and accessible to the fire department connection. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার We will install Siamese Connection. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 76-08-2029 সমশ্রসীমা সংশোধিত 06-07-5050 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা On 04 March 2021: Factory has a fire brigade connection at a accessible place of মন্তব্য the building. 29-05-2022: Completed. 16-02-2023: Completed.

	· 11(15	v I
ı		
	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide firepump.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	26-08-5079
সংশোধিত সময়সীমা	06-07-505@
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04 March 2021: Dedicated fire pump setting with automated electrical and diesel pump backup system is found installed in the factory. 29–05–2022: Completed. 16–02–2023: Completed.