



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	এক্সপো ডেম লিঃ
ঠিকানা	Holding # 1/A (1St Floor), Section # 7
কারখালার কোড	DHK193
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>-</b>
---	------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No instruction for first aid to electrical shock. Access obstructed/barred. Cable ends not properly soldered or crimped. Visible burn marks. Connection without lug. Undressed messy wire inside. No clear identification mark on distribution board. SB installed on the wooden board Live parts of machine or equipment exposed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Repair broken/loose MCCB/MCB box. Provide duplicate earth leads. Identify cause of burning inside distribution box and take remedial measures. Provide clear identification mark on distribution board. Install SB on metal board.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	08-06-2021 1. Loose broken/loose MCCB/MCB box is not found. 2. Duplicate earth connection is not found. 3. Burning sign is not found. 4. Clear identification is not found on distribution boards. 5. Switch board is installed on wooden board.

২. পর্যবেক্ষণ
---------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No instruction for first aid to electrical shock. Access obstructed/barred. Cable ends not properly soldered or crimped. Visible burn marks. Connection without lug. Undressed messy wire inside. No clear identification mark on distribution board. SB installed on the wooden board Live parts of machine or equipment exposed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock. Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box. Ensure well-dressed cabling with lugs. Encase live machine and/or equipment parts.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	08-06-2021 1. Instruction board for first aid and artificial respiration is not located in substation room and beside distribution panels. 2. Distribution boards have clearance. 3. Messy cables are not found but connections without lugs are found in some locations. 4. Exposed machine or equipment is not found. 5. Cable ends are properly terminated.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Electric cables do not pass through insulated conduits. Undressed messy wiring/cables
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide insulated conduits. Replace undressed messy wiring/cables.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	08-06-2021 Electric cables pass through insulated conduits with proper support. Undress messy wire/cables is not found.

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Naked lights in storage
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cover on naked light.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	08-06-2021 Naked light is not found in storage area.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lightning protection system not available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide appropriate Lightning protection system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	08-06-2021 Lightning protection system is not available at the factory.