



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	জাবা ঘোজা ইল্ড.
ঠিকানা	59, Malipara, Bhowal Rajabari, Sreepur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP369
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: —
--	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> □ Access to substation not easy □ No SLD/clear identification mark on distribution panel □ No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration □ Non-conductor mat not provided/ insufficient □ Improper earthing □ Loose or temporary cabling/ uncovered cable trench □ Lint/dirt in substation □ No detector in substation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> □ Remove Combustible materials from substation and keep it clean □ Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. □ Provide cover on the cable trench and rubber mat in front of the panel □ Ensure well-dressed cabling with lugs
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	—
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	<p>06.05.2021 cvv-1: A) Access to substation is easy going. B.) Relevant SLD is present at every panel. C) instruction for first aid to electrical shock is not available at every panels. D.) Proper graded rubber mats are present under every panel. E) Door earthing is available but system earthing is not adequate. F.) messy wiring is found but not loose. G.) No uncovered channels found. H.) No dirt present at substation. 11.08.2021 cvv-2: Access to substation is easy going. Relevant SLD is present at every panel. instruction for first aid to electrical shock is not available at every panels. Proper graded rubber mats are present under every panel. Door earthing is available but system earthing is not adequate.messy wiring is found but not loose. No uncovered channels found. No dirt present at substation.</p>

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No instruction for first aid to electrical shock □ Access obstructed/barred □ Connections without lug □ Body & door not earthed □ No SLD/clear identification mark for distribution board □ Loose or broken box/socket □ Live parts of machine or equipment exposed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Repair broken/loose box or socket □ Provide duplicate earth leads for MDB. □ Consult for finding cause of burning inside distribution box and take appropriate actions □ Provide clear identification mark on distribution board and SLD □ Install MDB/SDB/SB/MCCB on noninflammable board.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	06.05.2021 cvv-1: A) Access to substation is easy going. B.) Relevant SLD is present at every panel. C) instruction for first aid to electrical shock is not available at every panels. E) Door earthing is available but system earthing is not adequate. F.) messy wiring is found but not loose. G.) No uncovered channels found. H.) No Broken socket found. 11.08.2021 cvv-2: Access to substation is easy going. Relevant SLD is present at every panel. instruction for first aid to electrical shock is not available at every panels. Door earthing is available but system earthing is not adequate. messy wiring is found but not loose.No uncovered channels found. No Broken socket found.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Connections without lug ☐ Undressed messy wiring/cables
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Ensure secured connections with lug ☐ Replace undressed messy wiring/cables
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	06.05.2021 cvv-1: A) No connection found without lugs. B.) No messy wiring is found . 11.08.2021 cvv-2: No connection found without lugs. No messy wiring is found .

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Lightning protection system not available ☐ Improper Earth electrodes ☐ No earthing/lightning pit
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Provide appropriate Lightning protection system. ☐ Earthing/lightning pit must be identified
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	06.05.2021 cvv-1: Lightning protection system not available and no design is prepared till present. 11.08.2021 cvv-2: Lightning protection system not available and no design is prepared till present.