

কারখানার নাম

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

এটারার্স ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লি:

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে ভুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

<u>া</u> ঠকানা	235/B, Tejgaon I/A,	
কারখানার কোড	DHK 073	
কালার কোড		
মূল্যায়নের ধরণ	: কাঠামোগত মূল্যায়ন	প্র্যবেষ্ক্রণের তারিখ: ২১–০৪–২০
১. পর্যবেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Lo	ading intensity	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্শক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Loading intensity should be stri	ctlym maintained within 50 psf(2.50kn/m2) at ept ground floor which directly supported on soil.
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম	Action has been taken	
<u>অগ্রা</u> শিকার	প্রযোগ্য নয়	
চূডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790	
অগ্রহার অবস্থা	সংশোধিত	

২. পর্ববেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ^{pc}	ounding effect
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ī
কাৰ্যক্ৰম	Potential of pounding effect should be evaluated and necessary measures should be taken to ensure overall safety of both the building as early as possible.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> </u>	

রিদর্শন র্ববেষ্ষণ	ad Plan
্যাপ 11ইটেম	
<u>্যাটা</u> গরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	न
কাৰ্যক্ৰম	Factory owner have been instructed to display the approved load plan separately at every floor wall
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	locate of boiler
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Boiler & compressor units located at 1st floor of the new building (bldg-2) should be relocated at ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	Action has been taken
চুডান্ত	প্রব্যোগ্য নর
সম্বসীমা সংশোধিত	02-02-229
সম্বসীমা অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা মন্তব্য	

<u>৫. পর্ববেষ্ণণ</u>	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	vistress
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	owners/factory users should obseve the development of any distress particularly in primary structural elements, if any cracks appear, propagate & widen then detail assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	T
কার্থানার কার্বক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

৬. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ E>	ktension
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	No horizontal & vertical extention shall be made without detail investigation.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Action has been taken
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

. পর্ববেষ্ণ্যণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন Modification of structure
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্যক্ৰম
No modification of structural configuration or further construction is to be carried out without detail analysis.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সম্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্ভব্য