



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	শ্রাবণী শীট ওয়্যার সি:
ঠিকানা	KATHGORA, ZIRABO, ASHULIA, DHAKA-1341
কারখালার কোড	DHK540
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ:	বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ:
১. পর্যবেক্ষণ	<p>পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ</p> <ul style="list-style-type: none"> No instruction for first aid to electrical shock Cable ends not properly soldered or crimped Connection without lug Messy wire inside Body & door not earthed No clear identification mark on distribution board Live parts of machine or equipment exposed <p>ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি</p>	-

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock Ensure well-dressed cabling with lugs Encase live machine and/or equipment parts
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	#We already provided first aid box and artificial respiration soon. #We will use appropriate cable sockete.
অধিকারী	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	14-03-2021 Visit Observation:instruction for first aid found to electrical shock .Cable ends properly soldered or crimped.Connection with lug. No Messy wire inside . Body & door earthed . clear identification mark found on distribution board.No Live parts of machine or equipment exposed

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No instruction for first aid to electrical shock □ Cable ends not properly soldered or crimped □ Connection without lug □ Messy wire inside □ Body & door not earthed □ No clear identification mark on distribution board □ Live parts of machine or equipment exposed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Remove combustible materials from substation. □ Ensure accessibility and ventilation to substation □ Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. □ Provide cover on the cable trench and rubber mat in front of the panel □ Ensure well-dressed cabling with lugs
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	# We will provide first aid box and artificial respiration soon # We have already removed combustible materials from substation room. # We have already provided adequate cover the cable trench. # We have already adequate ventilation to substation room.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	14-03-2021 Visit Observation: combustible materials not found from substation.accessibility and ventilation to substation .Instruction for first aid found to electrical shock .cover on the cable trench and rubber mat found in front of the panel .well-dressed cabling found with lugs

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Undressed messy wiring/cables □ Cable ends not properly soldered or crimped
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Replace undressed messy wiring/cables □ Properly solder cable ends
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	# We have already replaced undressed messy cables. # We have completed cable soldered properly.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	14-03-2021 Visit Observation: undressed messy wiring/cables not found. Cable ends properly soldered or crimped

8. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Lightning protection system not available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

8.1. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide appropriate Lightning protection system.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will install Lightning protection system soon.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২২-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	14-03-2021 Visit Observation: Lightning protection system available

8.2. কার্যক্রম

কার্যক্রম	6
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	