

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ডাইনেঙ্কি সোমেটার (বিডি) লিঃ
ঠিকানা	Aukpara, Ashulia
কাৰ্থানাৰ কোড	DHK177
কালার কোড	

<u>্ল্যার্লের বরণ</u>	য়াৰ্বাৰ ধৰণ: কাঠামোগ্ৰ মুণ্যাৰ্থৰ স্বৰ্ধ-০৮–২০২	
. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ <sup>Cr</sup>	acks in beam	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	Ī	
কাৰ্শক্ৰম	floor to roof surface level. These may	served along the span length of beam in 4th be shrinkage type or curing problem during to suggest take care of these type of cracks.
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম	The factory management recovered to	nis issue according to NTPA guideline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশো <del>ধি</del> জ সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	24/08/2022 (CCVV): No cracks four during visit date."	nd in any beam or any structural element
সংযুক্তি <u>×</u>	সমূহ (১)	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Intensity of floor loading
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The consultant strongly recommend storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 60 psf (3KN/m2).
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	The factory management recovered this issue according to NTPA guideline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24/08/2022 (CCVV): : Floor load found under 60 psf (3kN/m2) on above Ground floors. Load plan & load marking also found on floor during visit date.
সংযুক্তি ×	ममूर् (১)

#### ৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Horizontal and vertical extension
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা <b>টা</b> গরি	

## ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation and no further construction is to be carried out on this building untill check structural adequacy.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	The factory management recovered this issue according to NTPA guideline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	" 24/08/2022 ( CCVV ): : No horizontal or vertical extension found during visit date."
700 TO	

সং यুक्তिসমূহ (১) ×

3. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	loor load plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	স
কাৰ্যক্ৰম	The factory owner has to prepar and submit the load plan for all floors with in three weeks for approval and has to arrange displaying the vetted load plan of each floor on the wall in a conspicuous location.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	The factory management recovered this issue according to NTPA guideline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	থবোজ্য ন্য
চুডান্ত সমর্মসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<b>মন্ত</b> ব্য	24/08/2022 (CCVV): : Load plan & load marking found during visit date."
সংযুক্তি ×	সমূহ (১)

#### ৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Distress in primary structural elements
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্বক্ৰম	The owner or user of the building should be vigiland about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	The factory management recovered this issue according to NTPA guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24/08/2022 (CCVV): No distress found in any primary structural element during visit date."

সংযুক্তিসমূহ (১)