



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	এ ক কে টেক্সটাইল ছিলন
ঠিকানা	203/1, Godenail road, Arambagh, Siddirganj, Narayanganj
কারখালার কোড	NRY078
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Undocumented non-engineered shed has been found over roof top.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to assess light weight roof structure and confirm its ability to withstand all wind loading pressure suctions and uplift forces.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will appoint consultant for design report so that they can calcultaee the structural adequacy of the light weight roof shed
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10-11-2020, They construct new non -engineering shed ,which design drawing not found during inpection.

#### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install horizontal bracings if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will install horizontal bracings if required
অঞ্চাকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৯-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	10-11-2020, they removed old non engineering shed.

#### ২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water ponding was found in the roof due to lack of adequate sloping during the rain. Source of water is rainfall.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Adequate slope and proper drainage system to be maintained to drain out stored water.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will arrange proper sloping and will apply waterproofing material in the roof under the guidance of a qualified engineer soon.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	10-11-2020, We did not found any water ponding at roof top during inspection.

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Structural drawing, floor load plan and As built machine layout plan have not been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will engaged an engineer to set as built machine layout plan, structural drawing and floor load plan..
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	10-11-2020, They did not submitted any design drawing at DIFE head office and we did not fuond design drawing during ispection .

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed rebar has been found on roof.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All of the exposed rebar to be coated with proper weather coating.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	we will coat all the exposed rebar by proper weather coating .
অঞ্চলিকার	পর্যাজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৯-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	
মন্তব্য	10-11-2020, They allrady removed exposed rebar on roof top.