

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ইউরো গোন ক্যাশন লিঃ
ঠিকানা	Ka-189/3, Jamaz Road, Joar Shahara
কারখানার কোড	DHK 186
কালার কোড	

নুল্যারনের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যারন	পর্ববেষ্ক্রণের তারিখ: -
. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন material/junk	om and Inadequate cross ventilation I for storage of combustible
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Ensure accessibility, illumination and cross ve combustible materials/junk from Transformer I	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্শানার কার্শক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমরসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Ⅲ (Combustible materials inside generator room [] Not Ensure accessibility to generator []
	ne point frame earthing of generator instead of two
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Remove Combustible materials from generator room. Ensure accessibility to generator Ensure double earthing of generator frame
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্খানার 	
কাৰ্যক্ৰম	9000057 201
	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7900
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত্ত
অবস্থা মন্তব্য	
[*169 1)	

৩. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন pı পর্ববেষ্ফণ sh	Combustible materials from substation. Substation located on a higher floor Not rovide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical nock. Not provide cover on the cable trench and rubber mat in front of the panel not ensure well-dressed cabling with lugs
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম 	Remove combustible materials from substation. Ensure accessibility to substation Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. Provide cover on the cable trench and rubber mat in front of the panel Ensure well-dressed cabling with lugs
ু সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

	No clear identification mark on distribution board $oxdot$ Not ensure easy access to DB/MCCB/DB
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
-	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	1
	Provide clear identification mark on distribution board. Ensure easy assess to
কাৰ্যক্ৰম	□Provide clear identification mark on distribution board. □ Ensure easy access to
	MDB/MCCB/DB
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
, प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभाव स्रम्भाव स् स् स्रम्भाव स् स् स् स् स् स् स् स् स् स् स् स् स्	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	?&−o₽−≤o≤≤
অগ্রগতির	
অবস্থ <u>া</u>	সংশোধিত
মন্তব্য	
-	

পরিদর্শন 📙 No instruction for first aid to electrical shock 🛮 Access to MDB obstructed 🗓 Undressed
পৰ্যবেষ্ফণ messy wire inside
ক্যাপ
আইটেম বাইটেম
ক্যা টা গরি
וויזטו(יד
৫.১. কার্যক্রম
<u>८.३. भाभूम</u>
Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock Remove
obstruction to ensure access to MDB/MCB Box [] Ensure well-dressed cabling with
lugs
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
দুড়ান্ত
प्रभारतीमा
সংশোধিত
সম্প্রমীমা তিও-০১-১৯৭০
অগ্রগতির
অবস্থা সংশোধিত
মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ষণ

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits \(\begin{align*} \text{Connections} \\ \text{without lug } \begin{align*} \text{Undressed messy wiring/cables } \begin{align*} \text{Cable ends not properly soldered or crimped} \end{align*}
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Provide service ducts or insulated conduits Ensure secured connections with lug Replace undressed messy wiring/cables Properly solder cable ends
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	%€-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	