

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সিনসিয়ার গার্মেন্টম (ইন্ডাম্ট্রিজ) লিঃ
ঠিকানা	62, Siddeshwari Circular Road, Mogbazar,
কারখানার কোড	DHK544
কালার কোড	

্যারনের ধরণ:  কাঠামোগত মুল্যারন স্পর্ববেক্ষণের তারি		
শ্ববেষ্ষণ		
রিদর্শন <sub>Flo</sub>	oor Load Plan	
শবেষ্কণ <u> </u>		
্যাশ াইটেম		
<u>টা</u> গ্রি		
.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	The factory owner has been instructed to prepare vetting. Once it is submitted by the factory owner factory owner should arrange displaying the apputhe wall in a visible loaction and shall adhere to i	r, it will be duly vetted. The roved load plan for each floor on
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার	Consultancy firm has been engaged to prepare fl	oor load plan and it will be
কাৰ্যক্ৰম	displayed.	
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	76-70-5079	
সংশোধিত সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
মন্তব্য	19.12.19 They have submitted all documents with They have getting review from task force meetin submitted yet 16.09.2020: Review drawing has not drawing they did not re-engage DIFE enlisted convithine short time. On visit date 09/12/2020: The submitted their DEA on 09/01/2019. On 02/04/meeting the factory management were told to repreviews regarding structural issues by their consideratory management didn't submit them yet. Now instructed to re-submit their DEA with proper reviews. CC. CVV Date- 09/08/2021: The factory has not online didn't according to 100th Taskforce meeting reviews.	g. Review drawing has not not submitted yet. For review nsulting firm. They will contact ne factory management have 2019 on 100th Structural taskforce submit the DEA with some ulting firm within 4 weeks. But they the factory management is views within 15/01/2021 to DIFE of re-submitted its all documents

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Distress in Primary Structural Element
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	<u> </u>

#### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলয়ে
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 19.09.2018: During inspection time we are not found any Distress in Primary Structural Element. No structural crack has been found. On 31.10.2018: same as last visit On 07.01.2019: same as last visit 16.09.2020: Same as last visit. On visit date 09/12/2020: No distress in primary structural elements found on the visiting date. CVV Date- 09/08/2021: During the inspection, there is no distress found on primary structural elements

### ৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Horizontal and Vertical Extension
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail
	engineering assessment.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	অবিলয়ে
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	09-09-9040
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	4\(\(\text{III}\)
মন্তব্য	On 19.09.2018: During inspection time we are not found any Horizontal and
	Vertical Extension. On 31.10.2018: same as last visit On 07.01.2019: same as last
	visit 16.09.2020: Same as last visit. On visit date 09/12/2020: No horizontal or
	vertical extension found on the visiting date. CVV Date- 09/08/2021: No
	horizontal or vertical extension is found.