

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

### শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	কেসি
ঠিকানা	57/1, Water works road, Godnail, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY125
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ	া: কাঠামোগত মুল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের তারিখ: २७-०৫-२०२
১. পর্ববেষ্ণণ	
পৰ্যবেষ্ষণ sc ক্যাপ আইটেম্	ater ponding was found in the roof due to lack of adequate sloping on the roof. The burce of water ponding is rain water.
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	7
কাৰ্যক্ৰম	Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Moreover the roof slab drainage system and leakage of pipes should be investigated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কাৰ্যক্ৰম	We have already produced proper sloping in the roof and given water proofing matrial to prevent from water ponding.
<u>অগ্রা</u> শিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-2050
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<b>মন্ত</b> ব্য	On 16-07-2020-During inspection found proper sloping on the roof top. CVV2:09-Nov-2020: proper sloping in the roof and given water proofing matrial to prevent from water ponding have been observed on the roof slab. CVV3: 19-01-2021: The factory management has done the PSI test on 15-01-2021. CVV4:10-08-2021: The factory management is waiting for approval.
সংযুক্তি × ×	प्रमूर (२)

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Exposed rebars found on the roof.
ক্যাপ্	
আহডেম ক্রমৌক্রি	
[ক্যাভাগার	

#### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	All of the exposed rebar to be coated with proper weather coating.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	We have already appled all averaged rehar with consents
কাৰ্যক্ৰম	We have already sealed all exposed rebar with concrete
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	08-0%-203@
সমশ্রসীমা	00-00-4049
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	71/(1111/19
মন্তব্য	On- 16-07-2020 All exposeed rebar cover by weather coating. CVV2:09-Nov-2020: Most of the Exposed rebars are sealed with concreate and rest of the exposed rebars are covered by weather coat. CVV3: 19-01-2021: The factory management has done the PSI test on 15-01-2021. CVV4:10-08-2021: The factory management is waiting for approval.
সংযুক্তি ×	ममूर (२)