

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	জকি গাৰ্মেন্ট্ৰস (ইন্ডাম্জ্ৰিজ) লিঃ
ঠিকানা	M-4/5, Mirpur Industrial Area, Section # 14, Mirpur, Dhaka
কারখানার কোড	DHK292
কালার কোড	

<u> গ্যান(লর শর্</u>	🛾 কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	adequate factor of safety in columns.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	1	
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment (DEA) is require for high stress column (Interior columns) and co	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার চুডান্ড	৬ মপ্তাহ	
সম্বাদীদা সংশোধিত	%€-0₽-₹0₹₹	
সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: They are enlisted with name "Eclectic" on 15.01.19. The consultant firm parchitectural drawing but still they are not prepabeen submitted on 25.10.2020 to DIFE for approximanagement has submitted DEA to DIFE for approximanagement.	repared As built structural & red DEA. On 02.11.2020: DEA has /al. On 18/08/2021: Factory

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Inadequate factor of safety in columns.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	A minimum of four numbers of 4 inch diameter cores shall be taken to assess the concrete strength of column. Besides, scaning of all columns shall be conducted to verify the number of rebars in the columns. The results of those tests will be used in the Detail Engineering Assessment (DEA).
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: Core in column was found but still they are not prepared DEA. On 02.11.2020: DEA has been submitted on 25.10.2020 to DIFE for approval. Core test was completed as a part of DEA previously. On 18/08/2021: Factory management has submitted DEA to DIFE for approval on 25/10/2021.

#### ৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	As build design drawing
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	[

কাৰ্যক্ৰম	As built architectural and structural design drawing to be prepared and submitted for approval by appropriate authority. As part of this process building engineer will be required to make a number of check on the structural design as described in the following recommendations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0₽-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: The consultant firm prepared As built structural & Architectural drawing but still they are not prepared DEA. So that they couldnot submit structural documents to DIFE. On 02.11.2020: As built structural and as built architectural drawing have been prepared as part of DEA and It has been submitted to DIFE on 25.10.2020. for approval. On 18/08/2021: Factory management has submitted As built structural and architectural drawing to DIFE for approval on 25/10/2021.

## ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Intensity of floor loading
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	The consultant strongly recommend storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 40 psf (2 KN/m2).
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: Over load is not found in any floor in the factory and the bondage wear house is in the ground floor. On 02.11.2020: No overload has been found on inspection day. 18.08.2021: No overloading has been found on the date of inspection.

#### ৫. পর্ববেষ্

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Horizontal and vertical extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাইগেরি	

## *೬.১.* কাৰ্যক্ৰম

	No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation and
কাৰ্যক্ৰম	no further construction is to be carried out on this building untill Detail Engineering Assessment (DEA) is completed.
সুপারিশের	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	ভ মাস
চুডান্ড	
<i>স</i> মশ্রসীমা	
সংশোধিত	08-0%-2039
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
	18.03.20 Visit observation: Vertican extension was found in the factory. They built
	their stair case in the East side without any proper documents in 2016. On
মন্তব্য	02.11.2020: Vertical extension has been provided their DEA report for approval. Or
	18/08/2021: There was no horizontal or vertical extension found on the inspection
	date.

	পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	oor load plan	
	<u>ক্যাপ্</u>		
	আইটেম ক্যাটাগরি		
<sup> </sup>	4)16141141		
[	৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
П			7
	কাৰ্যক্ৰম	The factory owner has to prepar and submit the load plan for all floors with in three weeks for approval and has to arrange displaying the vetted load plan of each floor on the wall in a conspicuous location.	
	সুপারিশের		
$  \  $	ভখ্যসূত্র		
	কার্খানার		
$  \  $	কাৰ্যক্ৰম		
$  \  $	অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	

18.03.20 Visit observation: Floor load plan is not found in the factory. On

02.11.2020: Floor load plan has been submitted with DEA report on 25.10.2020 to

DIFE for approval. On 18/08/2021: Factory management has submitted floor load

চুডান্ড সমর্মীমা সংশোধিত

সম্যুসীমা অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

26-00-5055

plan for approval on 25/10/2021.

চলমান

#### ৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Distress in primary structural elements
ক্যাপ আইটেয়	
ক্যা <b>টা</b> গরি	

কাৰ্যক্ৰম	The owner or user of the building should be vigiland about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205/3
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.03.20 Visit observation: Hair crack was found on 3rd &4th floor in the factory. On 02.11.2020: 3rd and 4th floor hair crack has been repaired properly. On 18/08/2021: There was no major distress found in any structural primary elements on the date of inspection.