

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	নীট এজ লিমিটেড
ঠিকানা	TAJPUR (YEERPUR UNION), ASHULIA, SAVAR, Dhaka
কারখানার কোড	<b>DHK</b> 317
কালার কোড	

<u> গ্যাম্বলের শ্বরু</u>	া: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
পর্ববেষ্ফণ		
	s-built Drawings	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	7	
কাৰ্যক্ৰম	As built Architechtural and structural drawings of foundation detais to be prepared for the building engineer will be required to make a number of cl	. As part of this process building
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোজ্য নর	
সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য	On 12/02/2020:Factory submits As-built drawin are some corrections. On 27.10.2020: same as p observation:The factory submitted their As-built there are some corrections. 05.09.21 Visit observas-built drawings to DIFE for approval but there	revious. 26.01.21 Visit drawing to DIFE for approval but vation:The factory submitted their

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ষ</u> ণ	Building Approval
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগুরি	Ť
[ 47]01-11-1	<u>'</u>

### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	As-built architectural and structural drawings to be prepared and submitted for approval by appropriate authority. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the inconsistencies between the structural design and the as-built construction.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	On 12/02/2020:Factory submits Design & drawing to DIFE for approval but there are some corrections. On 27.10.2020: same as previous. 26.01.21 Visit observation:Factory management submitted their Design & drawing to DIFE for approval. 05.09.21 Visit observation: The factory submitted their As-built drawings to DIFE for approval but there are some corrections.

## ৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ	oor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্শক্ৰম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.
সুপারিশের জখ্যমূর	
কার্থানার কার্থানার কার্থক্রম	
	থেযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	0/-0/-/>90

26.01.21 Visit observation: This is shed one storied factory. Floor load plan is not mendatory for this factory. but floor load plan was not found in the factory.

05.09.21 Visit observation: This is shed one storied factory. Floor load plan is not mendatory for this factory. but floor load plan was not found in the factory.

#### ৪. পর্ববেষ্ণণ

সম্যসীমা অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

02-02-2290

সংখ্যোধিত

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Load intensity	
ক্যাপ আইটেম		
৪.১. কা	(ক্রম	
	The consultants strongly recommed storing any type of cartoon haves	finished

<u>8.2. কাশক্রু</u>	1
কাৰ্যক্ৰম	The consultants strongly recommed storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 40 psf (2.0 kN/m2)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 12/02/2020:not startrd yet. On 27.10.2020: No over load found on inspection day and all load found direct on ground. 26.01.21 Visit observation:This is shed one storied factory.Floor load plan is not mendatory for this factory. 05.09.21 Visit observation: This is shed one storied factory.Floor load plan is not mendatory for this factory.

৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Ve পর্যবেষ্ক্রণ	ertical & Horizontal Extension
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
<i>೬.১.</i> কাৰ্যক্ৰম	Γ
কাৰ্যক্ৰম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 12/02/2020:There are no horizontal or vertical extension found on the inspection date. On 27.10.2020: 26.01.21 Visit observation:There are no horizontal or vertical extension found on the inspection date. 05.09.21 Visit observation: There are no horizontal or vertical extension found on the inspection date.

১. পর্ববেষ্ফণ	
প্রিদর্শন 🛴	
পর্ববেষ্ণণ	oil Investigation Report
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	স
কাৰ্যক্ৰম	Soil investigation should be done as soil boring report is not available.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
1 1	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোপিত	02-02-2290
সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	On 12/02/2020:Soil investigation report not found. On 27.10.2020: soil test report submitted on 18.09.2020 but not found on site. 26.01.21 Visit observation:Soil test report submitted to DIFE on 18.09.2020 but not found on site. 05.09.21 Visit observation: Soil test report submitted to DIFE on 18.09.2020 but not found on site.

## ৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Distress in Primary Structural Element
ক্যাপ আইটেয়	
ক্যা <b>টা</b> গরি	

### ৭.১. কাৰ্যক্ৰম

	·
কাৰ্যক্ৰম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত	
সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 12/02/2020:There are on major Distress in Primary Structural Element. On 27.10.2020: No distress found in primary strucural element. 26.01.21 Visit observation: No distress found in primary strucural element during visit date. 05.09.21 Visit observation: No distress found in primary strucural element during visit date.