



**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**  
**শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**  
**কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর**

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

**ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য**

|              |  |
|--------------|--|
| কারখালার নাম | কোরস (বাংলাদেশ) লি:                                |
| ঠিকানা       | Khardagash Para, Sanarpar, Siddirganj, Narayanganj |
| কারখালার কোড | NRY145   |
| কালার কোড    |  |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: <b>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</b> | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|---|-----------------------|

| ১. পর্যবেক্ষণ               |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | No Fire Door    No illuminated exit sign    Absence of proper separation using fire rated walls and doors    Width of Passageway less than required |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

| ১.১. কার্যক্রম         |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction.    Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area.    Provide cover on naked light |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখালার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলগাল  |
| মন্তব্য                | 22-02-2021: Exit door is not fire rated. Proper illuminated exit sign is provided.   |

| ২. পর্যবেক্ষণ |  |
|---------------|--|
|---------------|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | <input type="checkbox"/> Directional signs missing <input type="checkbox"/> No Bangla and English Exit instructions in case of emergency <input type="checkbox"/> No Bangla signs for stairs |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ২.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | <input type="checkbox"/> Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. <input type="checkbox"/> Post directional signs at appropriate locations |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |   |
| অধার্থিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | 22-02-2021: Bangla and english exit signs is provided.  |

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | <input type="checkbox"/> Means of Escape lack Emergency Lighting |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কার্যক্রম<br>কার্যক্রম |  |
| অধার্থিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত  |
| মন্তব্য                | 22-02-2021: Emergency light is installed whire required.   |

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | □ No instruction for first aid to electrical shock □ Access obstructed/barred □ DB installed at inaccessible height □ Connection without lug |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ৪. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock □ Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box □ Ensure well-dressed cabling with lugs   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাখিত<br>সময়সীমা  | ০৯-০৯-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলচাল   |
| মন্তব্য                | 22-02-2021: Instruction boards for first aid and artificial respiration are posted on distribution boards. Distribution boards are installed at inaccessible hight. |

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | □ Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits □ Undressed messy wiring/cables |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৫. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Provide service ducts or insulated conduits □ Replace undressed messy wiring/cables                                    |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখনার<br>কার্যক্রম   |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশ্লাখিত<br>সময়সীমা  | ০৯-০৯-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | চলচাল  |
| মন্তব্য                | 22-02-2021: Electrical cables pass through service shaft. Undressed messy cables are found in the distribution boards. |

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Improper lightning protection system |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                      |

#### ৬.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | <input type="checkbox"/> Provide appropriate Lightning protection system.         |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কাৰখনার<br>কার্যক্রম   |   |
| অধিকারী<br>অধিকারী     | প্ৰযোজ্য লব   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশ্লাধিত<br>সময়সীমা  | ০৯-০৯-১৯৭০  |
| অগ্রগতিৰ<br>অবস্থা     | শুরু হৰণি   |
| মন্তব্য                | 22-02-2021: Lightning protection system ( LPS ) is not installed on the building. |