

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সার ইন্টার ন্যাশনাল ক্লোখিং
ঠিকানা	South Gazirchat, Ashulia, Savar, Dhaka
কারখানার কোড	DHK517
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ	া: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্ববেষ্ফণ		
	on–engineered steel structure	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	7	
কাৰ্যক্ৰম	The connection of steel structure needs to be che bracing system and tie between purlin are requiresteel shed.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has not been taken yet but they have a by a consultance firm	greed to complete within timeline
	প্রযোগ্য নয়	
চূডান্ত সমশ্রসীমা	08-08-20%9	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
মন্তব্য	On 15/09/2020:At the same premises, there we occupancies) in the factory till November, 2019. working occupancy, and the other one was used factory. After November, 2019 one of the working RCC structure building while the another one is lewarehouse with steel shed is still being used. 19. same premises, there were three steel Shed (dit till November, 2019. Two of those were used as wone was used as bonded warehouse of the factor the working occupancies is replaced by an RCC sanother one is left unused. Though the bonded we being used.	Two of those were used as as bonded warehouse of the occupancies is replaced by an left unused. Though the bonded 08.21 Visit observation: At the offerent occupancies) in the factory working occupancy, and the other by. After November, 2019 one of tructure building while the

ারিদর্শন ার্ববেষ্ফণ	on-engineered steel structure
চাপ <u>্</u>	
শাইটেম চ্যাটাগরি	
17101 11-1	
:.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Initiative has not been taken yet but they have agreed to complete within timeline
কাৰ্শক্ৰম	by a consultance firm
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড সমর্মীমা	08-08-2029
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰানি
অবস্থা	

৩. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	on-engineered steel structure
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্র	ন
কাৰ্যক্ৰম	Complete set of drawings and connection details for steel roof structure to be prepared.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	Initiative has not been taken yet but they have agreed to complete within timeline by a consultance firm
<u>অগ্রা</u> ধিকার	থেযোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	08-08-20%9
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	

৪. পর্ববেষ্ণণ

_			
ΙI	গরিদর্শন 1ৰ্শবেষ্ষণ	ability system in short direction not apparent	
 -	চ্যাপ শাইটেম		
[<u> চ্যাডাগার </u>		
[3.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
			_
	কাৰ্যক্ৰম	Building engineer needs to verify design of stability system and propose remedial action if required.	
	সুপারিশের		7
	ভিখ্যসূত্র		
	কারখানার	Initiative has not been taken yet but they have agreed to complete within timeline	1
	কাৰ্যক্ৰম	by a consultance firm	1

অগ্রগতির অবস্থা মন্ভব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

08-08-2059

02-02-2290

চুডান্ড

সমর্থসীমা সংশোধিত

সময়সীমা

প্রিদর্শন Stability system in short direction not apparent ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৫.১. কার্যক্রম Carry out any remedial actions for stability system as directed by the Building কাৰ্যক্ৰম Engineer. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কাৰখানাৰ Initiative has not been taken yet but they have agreed to complete within timeline কাৰ্যক্ৰম by a consultance firm **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড 08-08-2059 <u> সমশ্</u>रসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুৰু হ্য়ানি অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ণণ

consistent construction
4
Building engineer needs to carry out the design check of column and take remedial action if required.
Initiative has not been taken yet but they have agreed to complete within timeline by a consultance firm
প্রব্যোগ্য নর
08-08-2039
07-07-7940
শুরু হ্রানি

৭. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Pampness in wall	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৭.১. কার্শক্র	ম	
কাৰ্শক্ৰম	Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of the damp and way to prevent it re-occurring.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and completed	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ब थ(याजा) नय	71
চুডান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2940	
অগ্রগতির অবস্থা	생후 원위에 	
<u> মন্তব্য</u>	19.08.21 visit observation: Dampness has been found in wall.	┚┃
•		

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Dampness in wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

,	
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্শানার	Initiative has been taken and completed
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	'
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রযোজ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	0/-0/-//00
<u> </u>	ביש ביש שנען-
অগ্রগতির	শুরু হয়নি
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	19.08.21 visit observation: Dampness has been found in wall.