

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ইসলাম গার্মেন্টস লিঃ ( ইউনিট–২ )
ঠিকানা	Zarun, Konabari, Gazipur
কারখানার কোড	GZP160
কালার কোড	

মূল্যার্নের ধরণ: বৈঘুতিক মূল্যার্ন	পর্যবেষ্কণের তারিখ: ০৭–১২–২০২২			
১. পর্যবেষ্ণ্ডণ				
পরিদর্শন পর				
ক্যাটাগরি				
১.১. কাৰ্শক্ৰম				
কাৰ্শজ্জম propagation through vertical shopenings along with seals and separations.	rical cables   Ensure prevention of fire and smoke nafts by providing fire rated enclosures around the fire dampers in shafts and ducts at floor			
সুপারিশের তথ্যসূত্র				
কার্থানার কার্যক্রম Not taken any action yet but th	ney have agreed to complete within timeline			
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ মাস				
চূড়ান্ত সম্বসীমা ২৪-০১-২০১৭				
সংশোধিত সমরসীমা ০১–০১–১১৭০				
্বাধ্যাধিত আবস্থা				
	went through service shaft in the undergound and ble materials found in the service duct. C.) No			

### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন 🛘 No separate room for the transformer 🖟 No illumination in transformer room 🖟 Silica পর্যবেষ্ণণ gel is in poor condition. 🖟 Lint/dirt in transformer room ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

# ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide a separate room for transformer as per the guidelines.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	Work process is ongoing
কাৰ্যক্ৰম	Work process is origoning
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	38-05-3059
সমশসীমা	\U - 0 \- 0
সংশোধিত	02-02-229
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	10.03.2021 cvv-1: A.) Substation room is under construction. B.) Illumination is
	proper out there. C. ) junk materials found because of construction
সংস্তিসমূহ (১)	

## ৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন 🏿 Combustible/junk materials inside generator room 🖟 No পর্যবেষ্ণ্য provided 🖟 lint/dirt in generator room 🖟 No detector in ger	
	lerator room
ক্যাপ  আইটেম	
আহডেশ  ক্যাটাগরি	

# ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

<del>2016 \</del>	Demove combustible junk materials from generator room and keen it clean
কাশক্রম	☐ Remove combustible junk materials from generator room and keep it clean.
সুপাারশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	Work process is ongoing
কাৰ্যক্ৰম	Work process is origoning
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
<u> </u>	o b − o b − ₹ o \$ \&
সংশোধিত	07-07-7930
সময়সীমা	02-02-3940
অগ্রগতির	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	전(수)  역의 
	10.03.2021 cvv-1: a.) No combustible materials found in generator room. B.) Two
<u> মন্তব্য</u>	separate body earthing found for each generator. C.) No lint/dirt found in
"	generator room
	9

#### ৪. পর্যবেষ্ণণ

	3/DB/SDB body and door not earthed   No or empty earth bar/neutral bar
পর্যবেষ্কণ Impro	per wiring/cabling on the floor
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম ☐ Install MDB/DB/SDB/SB/MCCB on noninflammable board. ☐ Provide earthing to কাৰ্যক্ৰম body and door of MDB/DB/SDB. Provide duplicate earth leads for MDB. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কাৰখানাৰ Work process is ongoing **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 08-02-2016 সমশ্বসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির চলমাল অবস্থা 10.03.2021 cvv 1: a.) Every MDB/DB/SDB body and door is earthed properly. B.) Earth / Neutral bar is properly managed as per SLD. c. ) Used underground cable মন্তব্য trench with proper cable laying technique. On 7-12-22: Need every MDB/DB/SDB body and door earthed properly. Earth / Neutral bar is not found in one DB.. সংযুক্তিসমূহ (৩)

#### ৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Lightning protection system not available
ক্যাপ	
আখ্ডেশ ক্যাটাগরি	

# ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide appropriate earthing and lightning protection system.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	38-0%-30%9
সম্মুসীমা	١٥ - ١٠ ١
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	ביש ביש שנטן-
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হুৰ্যনি
অবস্থা	
	10.03.2021 cvv-1: A. ) Lightning protection system is installed on the shed top as
<b>মন্ত</b> ব্য	per ACCORD reviewed design. B.) Earth electrode needs to be checked . C.) Air
	terminal network is disturbed for the room work. On 07–12–22: LPS was not
	installed on building. Also no design/drawing was found.
সংযুক্তিসমূহ (১)	
×	