

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ইসলাম গার্মেন্টস লিঃ (ক্টেক্সটাইল ডিভিশন)
ঠিকানা	Zarun, Konabari, Gazipur
কারখানার কোড	GZP161
কালার কোড	

ায়নের ধরণ	া: অগ্নি মূল্যাখন পর্ববেষ্ডণের তারিখ: ০৭–১২–২০
পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন ∐	Inadequate horizontal separation Makeshift Loft constructed over Generator room sed for storage of finished goods
.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্শক্ৰম	Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from the visit on 10-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.

S 1 III
ৰিদৰ্শন 🏻 Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not
ৰ্পবেষ্ফণ equivalent to the fire resistance rating of the wall
স্যাপ্
াইটেম
গ্রাটাগরি
.১. কার্বক্রম
কাৰ্যক্ৰম 📙 Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত
प्रमेयमीमा
সংশোধিত
प्रभग्ने
অগ্রগতির সংশোধিত
অবস্থা বিশ্বাপ্ত
মন্তব্য Observation from the visit on 10-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Door width less than minimum (1.0m) Sum of the widths of doors less than required Door do not swing in the direction of flow Corridor and Passageways width less than minimum
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	ll Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসুত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
<u> চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অ গ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	Observation from the visit on 10-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.

	Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to
	lensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to
কাৰ্যক্ৰম	the exits I Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড	
<i>ने</i> भेश्रनीभा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	Observation from the visit on 10-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures Stair width less than required Landing dimension less than stair width Handrails height less than required Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Exit access door not swing in the direction of flow No Auto door closer Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into কাৰ্যক্ৰম smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. সুপারিশের <u>ভূপ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা মন্তব্য Observation from the visit on 10-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.

কাৰ্যক্ৰম	☐ Remove obstructions from stairways
সুপারিশের	
<u>ত্</u> থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কার্যক্রম	
<u> অগ্রা</u> থিকার	
হুডান্ড	
भभग्र भीमा	
মংশো ধি ত	
শমশ্র সীমা	
<u> </u>	Zivanifice
অবস্থা	সংশোধিত

পরিদর্শন 🛮 🖠	No Smoke and Heat Vents
ক্যাপ অাইটেম	
পাং ঙেশ ক্যাটাগরি	
<i>৬.১.</i> কাৰ্যক্ৰ	न
	Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from the visit on 10-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন 🛮 । র্ববেষ্কণ	No Fire Lift in building
্যাপ াইটেম যাটাগরি	
	-
.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাশক্র	Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications provided in the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from the visit on 10-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.

পরিদর্শন 📙 No Bangla and English Exit instructions in case of emergency 🛭 No Bangla signs for পর্যবেষ্ণণ lifts and stairs 🛘 Means of Escape lack Emergency Lighting ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |৭.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be কাৰ্যক্ৰম seen from all corridors and evacuation paths. I Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির সংখ্যোধিত অবস্থা মন্তব্য Observation from the visit on 10-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.

৮. পর্ববেষ্ফণ পরিদর্শন 🛮 Non–standard Command Station পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৮.১. কাৰ্যক্ৰম Leguip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines কাৰ্যক্ৰম requirements. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্বসীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা মন্তব্য Observation from the visit on 10-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Non-standard Cylinder color
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	7
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from the visit on 10-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.

১০. পর্যবেষ্ণণ প্রিদর্শন 🛘 Non-standard Standpipe & Hose system 🖟 Minimum pressure in the standpipe is less পৰ্যবেষ্ণৰা than required 🛘 The size (diameter) of the standpipe is less than the prescribed value ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি| ১০.১. কাৰ্যক্ৰম Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size কাৰ্যক্ৰম (diameter) of the standpipe. Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা মন্তব্য Observation from the visit on 10-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Non-standard fire pump
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কার্য	<u>জ্</u> ম
কার্যক্রম সুপারিশে তথ্যসূত্র	☐ Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
কারখানা কার্যক্রম	র থযোগ্য নয
চুডান্ড সময়সীমা	Т -
সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির	τ -
অবস্থা মন্তব্য	Observation from the visit on 10-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.

পর্ববেষ্ফণ	
11(14)	
রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	Non–standard fire detection and alarm system
ग প	
াই্টেম্ 📗	
য়াটাগরি	
২.১. কাৰ্যত্ৰ)
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কাৰ্খানাৰ	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত্ত
অবস্থা	1// 111 10
মন্তব্য	Observation from the visit on 10-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.