

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ছামিম ক্যাশন লিমিটেড
ঠিকানা	BFDC Road, New Karnafuly Bridge (South Side)
কারখানার কোড	CHT157
কালার কোড	

গ্যায়নের ধর	n: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ E	xposed rebar found to be rust	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Exposed rebar needs to be covered by lean grade building engineer.	ed concrete as per direction of
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম	ractory has not taken any action yet but willing t	to complete work before timeline
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমর্মসীমা	05-0@-50%9	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	On 13/11/2018: Exposed rebar has been welly co On 26/11/2018: Corrected On 6/3/2019: Correct bt paint.	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Tie rod and bracing system.
ক্যাপ জ্ঞান্তমূন	
আখ্ডেশ ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The connection of steel structure needs to be checked by building engineer and the purlin bracing system is required to ensure the stability of the structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখীনার কার্বক্রম	Factory has not taken any action yet but willing to complete work before timeline
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	02-09-2059
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	On 13/11/2018: found a workorder paper for consultancy firm. On 26/11/2018: Related design/drawing submitted to DIFE soon On 6/3/2019: Refer to previous comment On 12.09.2021: No update found during inspection.