

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	সুইস স্কিপলি ক্যাশন (বিডি) লি:
ঠিকানা	Gakul Nagar, Narayanpur, Raipura, Narsingdi-1630
কারখানার কোড	NRS009
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধর	া: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: ১৯–০৪–২০২২
১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	etailed Engineering Assessment	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	4	
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment (DEA the structures.) should be carried out to check adequacy of
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সমর্মীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0F-3033	
অগ্রগতির অবস্থা	Б लमान	
<u>মন্তব্য</u>	19-Apr-2022: CCVV Retrofitting has	not been started yet.
সংযুক্তি ×	ममूर् (১)	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম

Other than Ground Floor, all areas of storage loading is to be limited to 40 psf (2 KN/m2).
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার অবিলয়ে
চূড়ান্ত সমর্মীমা
সংশোধিত সমশ্রসীমা
আগ্র গতির আবস্থা
মন্তব্য 19-Apr-2022: CCVV No storage has been found during the onsite visit.
সংশুক্তিসমূহ (১) ×
৩. পর্যবেষ্কণ
পরিদর্শন Efflorescence / Dampness
প্ৰ্যবেষ্ণণ Emorescence / Damphess ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৩.১. কার্যক্রম
কাৰ্শক্ৰম Efflorescence / Dampness is some brick walls were noticed in some places of the building.
সুপারিশের

ক্ষাপ্ৰভাৱ ক্ষম | তিন্দু বিন্দু বিন্দু বিনদ্ধ বিদ্যাপ বিশ্ব বিদ্যাপ বিশ্ব ব

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Horizontal and vertical extension	
वर्षाव्यक्ष	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্যক্রম	
No further construction is to be carried out on this bu	ilding until approval of DEA is
given.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চূড়ান্ত	
प्रभारतीमा ⁻	
সংশোধিত	
সমরসীমা ৩১-০১-১৯৭০	
অগ্রগতির	
্রাজন্ম সংশোধিত অবস্থা	
মন্তব্য 19-Apr-2022: CCVV No further construction has been	n observed.
•	

ধ. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	istress in primary structural elements	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৫.১. কাৰ্যক্রফ	ম	
কাৰ্শক্ৰম	The owner or user of the building should be vigiland about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate or widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
চুডান্ড	থুবোজ্য ন্য	! !
স্থ্যসীমা সংশোধিত সম্যুসীমা	02-02-2590	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	19-Apr-2022: CCVV No distess in primary structural elements has been observed.	

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Maintenance of the building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কা	শ্ৰহ্ম

	Under the guidance of a qualified structural engineer address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair them as soon as possible.
সপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	19-Apr-2022: CCVV No maintenance program has been initiated in the factory.

৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Cracks in stair wall have been found.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to investigate the type and extent of the cracks and take proper remediation according the investigation report. Also conitinue to monitor for cracks. If new cracks appear or existing cracks propagate, extend or widen take immediate action according to the suggestions of qualified structural engineer.
সপারিশের	
<u>ভ</u> িখাসত্র	
, q	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	২ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	?P-04-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্যানি
মন্তব্য	19-Apr-2022: CCVV Several crack on walls have been observed.
	·

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Rust has been observed on steel members.
ক্যাপ	
আহডেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Rust should be removed and protective coating should be applied. A maintenace program has to be initiated to remove the rust & re-paint the steel members.
সুপারিশের	
ভি খ্য সত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	২ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	(3 -00 3033
সময়সীমা	\$b-09-2022
<u>অগ্রগতির</u>	क्षाच्या वर्गाव
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্মনি
ਪੁਲਤਾ	19-Apr-2022: CCVV Rust has been observed on steel sheet of the roof and steel
মন্ত ব্য	stair of chilakotha.