

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	কিমবার্লি ডিছাইন
ঠিকানা	213/3, Tecnopara, Joydebpur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 186
কালার কোড	

মূল্যার্যনের ধরণ: কাঠামোণত মূল্যার্যন	পর্ববেষ্কণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Water ponding has been observed on the roof of the building. The building is under construction on the roof (third floor). Water ponding occurs due to lack of proper drainage of rain water and water which used in construction works. Besides this, slight dampness found on the wall of second floor due to water ponding.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্র	১.১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from delivery pipes and provide adequate drainage.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম	Already we have done.	
অগ্রাধিকা	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য	On 14th February 2021:At the time of initial inspection the building two storied.Now it is a five storied building.They have got completion certificate from ACCORD.No sign of seepage found at the time of inspection.	

.২. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	A qualified structural engineer should be involved for maintaining afore said issues.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্য্থানার কার্যক্রম	Already we have done.
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	On 14th February 2021:At the time of initial inspection the building two storied.Now it is a five storied building.They have got completion certificate from ACCORD.No sign of seepage found at the time of inspection.

২. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন	Exposed rebar have been observed during visual inspection. Rebar of columns are
পর্ববেষ্ষণ	corroded due to expose to weather for a long time.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have done.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশো ধ িত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	On 14th February 2021:At the time of initial inspection the building two storied.No it is a five storied building.They have got completion certificate from ACCORD.No exposed rebar found at roof.