

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	কিমবার্লি ফ্যাশন লিঃ
ঠিকানা	South Panishail, Kashimpur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 187
কালার কোড	

মুল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যারন	পূৰ্ববেষ্ফ্কণেৰ তাৰিখ:
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
১.১. কার্যক্রম	
The factory owner has been instructed to prepare vetting. Once it is submitted by the factory owner factory owner should arrange displaying the appetite wall in a visible loaction and shall adhere to it	er, it will be duly vetted. The roved load plan for each floor on
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার No action has been taken yet. Factory has agree কার্যক্রম floor assigning their consultant.	d to prepare load plan for each
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত সম্বাসীমা ১৯–০৯–২০১৬	
সংশোধিত সমরসীমা ^{০১–০১–১১} ৭০	
্বাধ্যাত্তির সংশোধিত অবস্থা	
মন্তব্য Load plan has been found posted on wall	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	As-built Drawings
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	1

২.১. কাৰ্যক্ৰম

	As built Architechtural and structural drawings of the different structural elements, foundation detais to be prepared for the building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Factory has already prepared as-built architectural and structural drawings assigning their consultant.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	As built structural drawing, As built architectural drawing, Load plan, DEA report has been found on site

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Load intensity
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

 কাৰ্যক্ৰম	The consultants strongly recommed storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not
141144	exceed 60 psf (3.0 kN/m2)
সুপারিশের	·
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কার্খানার	No action has been taken yet. Factory has agreed to maintain loading intensity as
কাৰ্যক্ৰম	per the load plan assigning their own staff.
<u> অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	29-09-5028
1111111	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	Load has been observed within limit

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাভাগাৰ	

কাশক্রম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্যথানার কার্যক্রম	No horizontal or vertical extension has been taken place after the assessment.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	No extension has been observed, DEA has been approved from ACCORD

৫. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Distress in Primary Structural Element
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	No distress or significant cracks have been observed after the assessment
কাৰ্যক্ৰম	Two distress of significant cracks have been observed after the assessment
অগ্রাধিকার	অবিলয়ে
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	43(*1114\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\tint{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\tini\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit{\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit{\ti}\tint{\text{\tinit{\text{\text{\text{\text{\tinit{\text{\text{\tinit{\tinit{\text{\tinit{\text{\tinit}\text{\tinithtent{\tinithtent{\text{\tinithtent{\tinithtent{\text{\tinithtent{\tinithtent{\text{\tinithtent{\tinithtent{\tinithtent{\tinithtent{\tinithtent{\tinith{\tiin\tinithtent{\tinithtent{\tinithtent{\tiin\tinithtent{\tiint{\tinithtent{\tinithtent{\tinithtent{\tinithten
<u> মন্তব্য</u>	No distress or significant cracks have been observed.
10 1)	ito distress of significant states have seen observed.