

মুল্যায়নের ধরণ: বৈঘুতিক মুল্যায়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্ক শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এম কে সোমেটার লিঃ
ঠিকানা	Dakhin Salna, Joydebpur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 209
কালার কোড	

. পর্যবেষ্ণ	<u> 1</u>	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	de	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy \(\begin{align*} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কার্ব	ক্রিম	
কাৰ্যক্ৰম		Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure for the Generator room.
সুপারিণ তখ্যসূত্র		
কার্থা কার্যক্রম		
<u>অগ্রাখি</u>	কার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্বসী	মা	
সংশো ^হ সময়সী		07-07-7940
অগ্ৰগতি অবস্থা	গ্ৰ	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য		10-09-2020 (CVV-1): The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy No detector and extinguisher in generator room One point frame earthing of generator instead of two

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	\square The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy \square No detector and extinguisher in generator room \square One point frame earthing of generator instead of two
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Install appropriate detectors and extinguishers.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশো া ধত	07-07-2940
শুন্ধুশা <u>ন।</u> অগ্রগতির	
শুলুগাভূন অবস্থা	শুক হ্যনি
-11 स	10-09-2020 (CVV-1): The generator room is not properly segregated from the
<u>মন্তব্য</u>	rest of the occupancy \[\text{No detector and extinguisher in generator room } \text{One} \]
	point frame earthing of generator instead of two