

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	মিড লাইন সোমেটার লিঃ
ঠিকানা	Lane # 1, Road # 4, Word # 1, Baroboyka, Gazipur Sadar, Gazipur
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 228
কালার কোড	

1011 111	গ্যার্থনের ধরণ: কাঠামোন্ড মুল্যারন শুন্ম শুন		
ৰ্যবেষ্ষণ			
রদর্শন বিষ্ফণ Te	echnical Document		
াপ			
ই্টেম			
<u>টাগরি</u>			
১. কাৰ্যক্ৰম	T		
<u>، ۱۱۲۵۰</u>			
কাৰ্ <u>থ</u> ক্ৰম	As-built engineering drawings to be prepared for process the building engineer will be required to built construction.		
নুপারিশের ছখ্যসূত্র			
চার্খানার চার্বক্রম			
<u>শ্র্থাখিকার</u>	৬ মাস		
হুডান্ত শমশ্রসীমা	_		
নংশোধিত নময়সীমা	07-07-7910		
মগ্রগতির মবস্থা	চলমাল		
নন্তব্য নত্তব্য	On 3rd December,2020:As built Architectural dra found on site,made by Bureau Varitas. 29.08.202 drawing,Strenthing drawing,DEA found on site,m	21:As built Architectural	

## ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Non engineered connection and bracing system
ক্যাপ	
পাহ(৬৸   ক্যাটাগরি	

## ২.১. কাৰ্যক্ৰম

7.5. 1144		
কাৰ্যক্ৰম	The connection of steel structure needs to be checked by building engineer and	
	the bracing system is required to ensure the stability of the structure.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	7. 7021	
-	<u>병 해가</u>	
চুডান্ত	_	
সময়সীমা		
সংশোধিত	02-02-229	
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>	m=r =m=r	
অবস্থা	শুৰু হ্বনি	
মন্তব্য	On 3rd December, 2020: As built Architectural drawing, Strenthing drawing found on	
	site, made by Bureau Varitas. Lack of horizontal and vertical bracing found at the	
	time of inspection.Connection design should be checked. 20.08.2021:As built	
	Architectural drawing, Strenthing drawing found on site, made by Bureau	
	Varitas.Lack of horizontal and vertical bracing found at the time of	
	inspection.Connection design should be checked.	
	inspection. Connection design should be checked.	