

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	এ্যানজেলস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাঃ (প্রাঃ) লিঃ
ঠিকানা	3/A, Badam, Tongi, Gazipur
কারখানার কোড	GZP024
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Moderately overstress have been found in center and edge columns.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১. কাশক্র	
কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in the area identified above.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কর্মকর	We will be asign with design and consultant firm they will take action accordingly
	প্রযোগ্য নয়
<u>্রভাগে স্থান্</u>	4(11) 11
<sub>হু</sub> ত্ত। সময়সীমা	
<u> শংশো</u> ধিত	02-02-2390
<u> भ्रम्भोभा</u>	20 20 12
<b>অ</b> গ্রগতির	চলমান
<u>শবস্থা</u>	
মন্তব্য	On 26 Jan 2021: Submitted DEA and as built Architectural & Structural drawing.Reviewed on 101th task force meeting, as per decission of task force need to submit more other documents but they not prepared yet. Did not show any Evidence. I gathered information from RCC HQ.

১.২. কাৰ্যক্ৰম	১.২. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	We will be asign with design and consultant firm they will take action accordingly	
অগ্রাধিকার		
চুডান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা	চল্মান	
মন্তব্য	On 26 Jan 2021: Submitted DEA and as built Architectural & Structural drawing.Reviewed on 101th task force meeting, as per decission of task force need to submit more other documents but they not prepared yet. Did not show any Evidence. I gathered information from RCC HQ.	

কা≺!জ-১া া	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving
	consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We will be asign with design and consultant firm they will take action accordingly
কাৰ্যক্ৰম	we will be asign with design and consultant firm they will take action accordingly
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
<u> চুড়ান্ত</u>	
সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	02-02-2940
অগ্রগতির	
অবস্থা	চলমান
	On 26 Jan 2021: Submitted DEA and as built Architectural & Structural drawing.Reviewed on
মন্তব্য	101th task force meeting, as per decission of task force need to submit more other documents
' ' '	but they not prepared yet. Did not show any Evidence. I gathered information from RCC HQ.

# ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন High loading found in 1st floor finish box goods areas. Approximate loading 88 psf and পর্যবেষ্কন height 8ft.
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

#### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Remove overloading from single are and distribute the storage in larger area.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	Me are manifering and we will continue
কাৰ্যক্ৰম	We are monitoring and we will continue
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	শ্ৰেপ খ্যাগ
মন্তব্য	On 26 Jan 2021: Over loading has been observed during inspection

#### ২.২. কাৰ্যক্ৰম

. V. 1144	
	Continue to implement local measurement when
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	Continue to implement load management plan.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We are monitoring and we will continue
কাৰ্যক্ৰম	I we are monitoring and we will continue
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুডান্ত	
, प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभाव	
সংশোধিত	0%-0%-%%90
সময়সীমা	02-02-2940
<u>অগ্রগতির</u>	mar and
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u>মন্তব্য</u>	On 26 Jan 2021: No load plan has been found on factory

#### ৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ষ</u> ণ	Non engineered steel roof structure has been found on roof top
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	]

কাৰ্শক্ৰম	Building Engineer to review the adequacy of the steel roof structure at roof top to ensure that it is designed to resist code specified live and wind loads.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	We have taken action accordingly and we have completed
কাৰ্যক্ৰম	We have taken action accordingly and we have completed
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	
, प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभग्ने	
সংশোধিত	
সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
<u>অবস্থা</u>	   한국 본 본 본 본 본 본 본 본 본 본 본 본 본 본 본 본 본 본
	On 26 Jan 2021: A shed has been observed on roof need to prepare as built
মন্তব্য	drawing and review the adequacy of the steel roof structure at roof top to ensure
	that it is designed to resist code specified live and wind loads.

# ৩.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Building engineer to prepare as built drawing.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We have taken action accordingly and we have completed
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
	On 26 Jan 2021: No design drawing has been found on site but they tag consultant named Aspicious to remediate their CAP.

#### ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Structural drawing and floor Load Plan, soil test were not available.
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগার	

কাৰ্শক্ৰম	Structural engineer to prepare full set of structural drawing, as built drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তখ্যসত্র	
ত গুণুব কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নয়
চুডান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	On 26 Jan 2021: Submitted DEA and as built Architectural & Structural drawing.Reviewed on 101th task force meeting, as per decission of task force need to submit more other documents but they not prepared yet.Did not show any Evidence.I gathered information from RCC HQ.

#### ৪.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
<u>মন্তব্য</u>	

#### ধ. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Lack of horizontal bracing in the Pre Engineered shed.
ক্যাপ	
শাহ(৬ম   ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Design should be checked by the Building Engineer to verify the lateral stability of the shed and confirm the requirement of any bracing in the long direction.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	We have taken action accordingly and we have completed
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্রসীমা	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	जनमान
	On 26 Jan 2021: Submitted DEA and as built Architectural & Structural
<b>মন্ত</b> ব্য	drawing.Reviewed on 101th task force meeting, as per decission of task force need
	to submit more other documents but they not prepared yet.

### ৫.২. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal bracing at the roof system if required.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We have taken action accordingly and we have completed
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত	-
সময়সীমা	
সংশোধিত	07-07-7940
<u>সমশ্রসীমা</u>	
<b>অ</b> গ্রগতির	চলমান
অবস্থা	
মন্তব্য	On 26 Jan 2021: Horizontal bracing are missing but if the design analysis required
	the bracing they will do.

#### ৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	As built Structural and Floor Load Plan, soil test were not available.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to prepare structural drawing, as built drawing and manage approval from concern authority and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	We have taken action accordingly and we have completed
কাৰ্যক্ৰম	We have taken action accordingly and we have completed
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	চলগান
অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	On 26 Jan 2021: Submitted DEA and as built Architectural & Structural drawing.Reviewed on 101th task force meeting, as per decission of task force need to submit more other documents but they not prepared yet. Did not show any Evidence. I gathered information from RCC HQ.

# ৬.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	Tevels, realradies and ramming on riam, section and Elevation diamings.
কারখানার কার্বক্রম	We have taken action accordingly and we have completed
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	

# ৭. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Cracks Observed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

<b>(</b>	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in the area identified above.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	We have taken action accordingly and we have completed
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
<u> মন্তব্য</u>	On 26 Jan 2021: Some cracks are found on generator room need to verify the crack