

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	ফাৰিহা টেক্সটাইল মিলস লি:
ঠিকানা	Jarun, Kashimpur Road, Konabari, Gazipur
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 115
কালার কোড	

CK PT PT	ন: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারি
<u>ৰ্শবেষ্ণণ</u>		
	pproval and as-built drawings	
্যাপ াইটেম গ্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	As-built architectural and structural drawings to approval by appropriate authority. As part of this be required to make a number of checks on the	s process the building engineer wil
সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
ত্থ্যসূত্র	Initiative action has not taken yet but the factory within this timeline.	y management agreed to complete
ভূখ্যসূত্র কারখানার কার্বক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory	y management agreed to complete
ভূখ্যসূত্র কারখানার কার্বক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory within this timeline.	y management agreed to complete
ভূখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূডান্ড	Initiative action has not taken yet but the factory within this timeline. প্রযোগ্য নয় ১৭–১১–২০১৬	y management agreed to complete
ভূখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত	Initiative action has not taken yet but the factory within this timeline. প্রয়োজ্য নয় ১৭–১১–২০১৬	y management agreed to complete

## ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Non–engineered connection and bracing system.
ক্যাপ	
আহভেম ক্যাটাগরি	

## ২.১. কাৰ্যক্ৰম

111471	
	The steel connections of the shed structure need to be checked by the building
কাৰ্যক্ৰম	engineer and the purlin bracing system is required to ensure the stability of the
	structure.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete
কাৰ্যক্ৰম	within this timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	08-5074
সংশোধিত	
সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	m-r = m-r
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
	29.October 2020:No action had been taken in this regard. They did not made any
<b>ম</b> ন্তব্য	deed or agreement with enlisted farm Non engineered connection observed
	between truss and rcc column. No horizontal and vertical bracing observed. No sag
	rod observed between purlins.
	The state of the s