



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ইয়েল শীট কেন্দ্রাজিট লিঃ
ঠিকানা	Itahata (Tangail Road), Chandra, Gazipur
কারখালার কোড	GZP102
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lack of horizontal bracing in the Pre Engineered shed.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Design should be checked by the Building Engineer to verify the lateral stability of the shed and confirm the requirement of any bracing in the long direction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যশালার কার্যক্রম	We will be assign with design and consultant firm.they will take action accordingly
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	Design report for shed was not found on site. 09.09.2021: Did nothing to improve.

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install horizontal bracing at the roof system if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যশালার কার্যক্রম	Our concern design and consultant firm will take action accordingly and we will complete
অঞ্চাকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	Design report for shed was not found on site. No horizontal bracing. 09.09.2021: Did nothing to improve.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Approval from concerned authority, structural drawing, soil test report, were not available.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Develop full set of as-built drawings showing structure details, roofing system, foundations system and framing on Plan, Section and Elevation drawings taking into account as constructed structure.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Our concern design and consultant firm will take action accordingly and they will complete
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	২৬-০৯-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	As-built architectural drawing, structural drawing, approval plan from concerned authority and soil test report for shed and ancillary RCC building were not found on site. 09.09.2021: Did nothing to improve.