

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	জুপার ক্যাশন লি:
ঠিকানা	1/1, Kazi Golam Ahad Road, Gazipura, Tongi, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 092
কালার কোড	

মূল্যার্যনের ধরণ: কাঠামোণত মূল্যার্যন	পর্ববেষ্কণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্ণণ	

পরিদর্শন Full set of structural drawing, architectural drawing, soil test report, floor load plan, পর্যবেষ্ণণ machine layout plan and material test report are not available. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১.১. কাৰ্যক্ৰম Engage a qualified structural engineer to prepare as built structural drawing, কাৰ্যক্ৰম architectural drawing, material test reports and floor loading plan, machine layout plan. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কাৰখানাৰ [Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?] **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত 02-02-2290 সমশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u>

[Remarks from DIFE about the process]

১.২. কাৰ্যক্ৰম	.২. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Prepare and Create controlled loading plans for all floors, designating where storage can be placed and cannot be placed		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম			
অগ্রাধিকার চুডান্ড			
সম্বসীমা সংশোধিত			
সম্যুসীমা অগ্রগতির			
অবস্থা মন্তব্য			

২. পর্যবেষ্ষণ

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন	Dampness has been found on the wall of east portion of faced due to seepage of water
পর্ববেষ্ণণ	from water pipes and toilet and also rain water.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য লয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

২.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Proper slope at roof slab should be maintained for water drainages, all water pipe joints should be properly fixed. And remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	