

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপ লিঃ		
ঠিকানা	Master bari, Sreepur, Gazipu	ır	
কারখানার কোড	GZP 321		
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরণ: বৈঘুতি	क घुन्गायन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ	: 28-08-2022

DUK UL UL	ार् राञ्चा १ मून्याचा । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	
পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	anel doors are not grounded.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
•		_
১.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>1</u>	
কাৰ্শক্ৰম	Ensure all panel boards (including panel door) are earthed properly using appropriate type and size of cables and the earthing cables have continuity up to main earth /earthing pit.	
সুপারিশের তখ্যসুত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	্ব সপ্তাহ	7
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	ob-ob-2022	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	Panel doors is properly grounded. 10.11.2020: Every panel doors are properly grounded 09.05.2021 cvv 3: Every panel doors are properly grounded.	$\Big] \Big $

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Earthing system has provision for inspection but not inspected yet.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide provision for inspection of all earthing system and ensure inspection is
	being completed and documented.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	চলছে
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-03-3390
সময়সীমা	02-02-2040
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	41(1111)
	Earthing system has provision for inspection but utility building not properly lps.
ঘলনা	10.11.2020: Earthing system has provision for inspection and test is done and
<u>মন্তব্য</u>	documented. 09.05.2021 cvv 3: Earthing system has provision for inspection and
	test is done and documented.

৩. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন	Safety signage, fire-fighting equipment and rubber mats are not found at required
পর্যবেষ্ষণ	location.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৩ ১ কার্যক্রম

.১. কাশক্র	
কাৰ্যক্ৰম	Install appropriate number and type of safety signage and fire–fighting equipment at substation and generator room. Also ensure graded rubber mats are provided in front of all distribution boards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্যথানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	75-09-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Some Safety signage, fire-fighting equipment and rubber mats subsation room and generator room.were not found. 10.11.2020: Safety signage, fire-fighting equipment and rubber mats subsation room and generator room.were found. 09.05.2021 cvv 3: Safety signage, fire-fighting equipment and rubber mats subsation room and generator room.were found.

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Instruction boards for first aid and artificial respiration are not located in the Substation প্র্যবেষ্ট্রন room. ক্যাপ আইটেম

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Provide Instruction board for first aid and artificial respiration in the substation room.
সপারিশের	
্ত্রথ্যস <u>্ত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত ডুড়ান্ড	_
<u>সক্রমাঞ্চিত</u>	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	25-09-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	10.11.2020: first aid and artificial respiration are located in the Substation room. 09.05.2021 cvv 3: first aid and artificial respiration are located in the Substation room.

৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Metals in the building are not connected to the building earthing system.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Connect all metal in the building to the building earthing/grounding system such as metal rebar in concrete, metal frame of building, or metal water pipe etc.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সমর্মসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	75-09-5055
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	4)(1)
	Metals in the building is connected to the building earthing system. 10.11.2020:
মন্তব্য	Metals in the building is connected to the building earthing system. 09.05.2021 cvv 3: Metals in the building is connected to the building earthing system.

পরিদর্শন Substation room does not have fire separation although it is located adjacent the পর্শবেষ্ণণ production building.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

৬.১. কাশক্রম		
कार्यक रा	Encure the substation room has adequate fire congration from the production area	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure the substation room has adequate fire separation from the production area.	
সুপারিশের		
<u>তথ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম) THE	
অগ্রাধিকার	<u> 일 세계</u>	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	0 \$ - 0 ? - ? 0 ? @	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	The substation room adequate fire separation from the production area.but subsation room no fire separation. 10.11.2020: Sub station room is now separated from production building and they will install fire door as soon as possible. 09.05.2021 cvv 3: Sub station room is now separated from production building and they will install fire door as soon as possible. 24–04–2022 (CCVV): Substation room is separated from production building and installed about 45 ft far from the production area.	
সংযুক্তিসমূহ (১) 🗷		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Underground service cables are laid without the requirements of concealed wiring.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Ensure underground cables for electrical distribution in the premises / garden / compound of the building are encased in GI or PVC pipes and laid in earth trenches
	of sufficient depth as per mentioned standard.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	0 % - 0 \$ - \$ 0 \$ 9
সময়সীমা	00-04-404@
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	71/(111 19
	10.11.2020: Underground service cables are laid with the requirements of
মন্তব্য	concealed wiring using proper technique. 09.05.2021 cvv 3 : Underground service cables are laid with the requirements of concealed wiring using proper technique.

৮. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	High tension cables are laid without following standard cable laying techniques
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure all high tension cables are laid following standard cable laying techniques.
সুপারিশের	
্ <u>ত</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	0 2 - 0 5 - 5 0 5 @
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	all high tension cables are laid following standard cable laying.were found
	10.11.2020: High tension cables are laid following standard cable laying techniques.
	09.05.2021 cvv 3 : High tension cables are laid following standard cable laying
	techniques.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ ^{Ca}	able trench are not covered.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	৯.১. কাৰ্বজন		
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate covers on cable trenches.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্শক্রম			
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস		
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	0 % - 0 \$ - \$ 0 \$ @		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
<u>মন্তব্য</u>	some cable trench are not covered. 10.11.2020: Only the 3rd floor cable trench is partially uncovered. 09.05.2021 cvv 3 : Only the 3rd floor cable trench is partially uncovered. 24-04-2022 (CCVV): Cable trenchs/channels are found covered.		
সংখুক্তিসমূহ (১) ×			

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	There is no lighting protection system installed on the building.
ক্যাপ্	
<u> আই্টেম্</u>	
ক্যাটাগার	

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

*· • · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
কাশক্ষশ	Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the building is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size.i) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced.ii) Appropriate numbers of down conductors are installed.iii) Resistance of earth conductor within limit (<=101).
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	0 \$ - 0 \$ - 2 0 \$ 0
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	There is lighting protection system installed on the production building.but utility building lps not properly. 10.11.2020: LPS is installed in the building as per proposed drawing. 09.05.2021 cvv 3 : LPS is installed in the building as per proposed drawing.