



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মনটেস্স কেরিস্স লিঃ
ঠিকানা	Building-1, Nayapara, Kashimpur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP238
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: কার্ঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১৬-০৫-২০২২

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building-1 Loading intensity
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Loading intensity should be strictly maintained within 60 psf (3.0 kn/m ²) at any location of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 12-Feb-2019 Load intensity has been found within allowable limit CVV2: 17-Nov-2019 Load intensity has been found within allowable limit CVV3: 06-Sep-2020 Load intensity has been found within the allowable limit.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building-1 Preparation of as built drawing
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	There are significant differences between the dimensions of existing column and those mentioned in the undated drawings. So, consultants are strongly recommend to construct built-in drawing of the different structural elements of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৯-০৩-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 12-Feb-2019 N/A CVV2: 17-Nov-2019 Updated as-built drawing has been found at site. CVV3: 06-Sep-2020 Retrofitting work is ongoing and drawings are available on site.

সংযুক্তিসমূহ (১)



৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building-1 Distress
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Owners/factory users should observe the development of any distress particularly in primary structural elements, if any cracks appear, propagate & widen then detail assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৯-০৩-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 12-Feb-2019 No cracks have been observed during inspection CVV2: 17-Nov-2019 No cracks have been observed during inspection CVV3: 06-Sep-2020 No crack has been observed during inspection.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building-1 Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal & vertical extension shall be made without detail investigation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৯-০৩-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 12-Feb-2019 No vertical and horizontal expansion have been found. CVV2: 17-Nov-2019 No vertical and horizontal expansion have been found. CVV3: 06-Sep-2020 No vertical and horizontal expansion has been found.

সংযুক্তিসমূহ (১)



৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building-2 Loading intensity
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Loading intensity should be strictly maintained within 60 psf (3.0 kn/m ²) at any location of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 12-Feb-2019 Load intensity has been found within allowable limit CVV2: 17-Nov-2019 Load intensity has been found within allowable limit CVV3: 06-Sep-2020 Load intensity has been found within allowable limit.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building-2 Preparation of as built drawing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	There are significant differences between the dimensions of existing column and those mentioned in the undated drawings.so,consultants are strongly recommend to construct built-in drawing of the different structural elements of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৯-০৩-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 12-Feb-2019 Column size in the extension building have been found mismatched with respect to as built drawings. CVV2: 17-Nov-2019 Column size in the extension building have been updated with respect to as built drawings. CVV3: 06-Sep-2020 Updated drawings has been found available at site.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building-2 Distress
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Owners/factory users should observe the development of any distress particularly in primary structural elements,if any cracks appear,propagate & widen then detail assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৯-০৩-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 12-Feb-2019 No cracks have been observed during inspection CVV2: 17-Nov-2019 No cracks have been observed during inspection CVV3: 06-Sep-2020 No crack in primary structural elements has been observed during inspection.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building-2 Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal & vertical extention shall be made without detail investigation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৯-০৩-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 12-Feb-2019 No vertical and horizontal expansion have been found. CVV2: 17-Nov-2019 No vertical and horizontal expansion have been found. CVV3: 06-Sep-2020 No vertical and horizontal expansion have been observed.