



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|---|
| কারখানার নাম | এ বি মার্ট ক্যাশন ওয়ার লি: |
| ঠিকানা | Plot No.786, Kakil Sataish, Boradawra, 13/3 Purbapara, Mudafa, Tongi, Gazipur |
| কারখানার কোড | GZP006 |
| কালার কোড | |

মূল্যায়নের ধরণ: **বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন** পর্যবেক্ষণের তারিখ: **২৩-০৫-২০২২**

| ১. পর্যবেক্ষণ | |
|-----------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Panel door damaged/not present |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ১.১. কার্যক্রম | |
| কার্যক্রম | Repair broken/loose MCCB/MCB box. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | It has been done. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 17.02.2021 (CVW 1) : Damaged panel door is repaired. 11.08.2021 cvv -2 : No broken or damaged panel door found. |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | No instruction for first aid to electrical shock |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide duplicate earth leads |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | It has been done. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 17.02.2021 (CVV 1) : Instruction for first aid to electrical shock were found. 11.08.2021 cvv -2 : Instruction for first aid to electrical shock were available in all panels. |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Cable ends not properly soldered or crimped |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide earthing to body & door. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | It has been done. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 17.02.2021 (CVV 1) : Cable entry and exit points of distribution boards are properly sealed using cable glands were found. 11.08.2021 cvv -2 : Cable ends are properly crimped inside all panels. |

৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Connection without lug |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide earth bar/neutral bar |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | It has been done. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 17.02.2021 (CVV 1) : Cable lugs are provided for stranded conductors at earth bar/neutral bar terminals . 11.08.2021 cvv -2 : No connections were found without socket or lugs. |

৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Undressed messy wire inside |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide clear identification mark on |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | It has been done. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 17.02.2021 (CVV 1) : Undressed messy wire is present inside the Distribution Boards were not found. 11.08.2021 cvv -2 : Undressed messy wire is present inside the Distribution Boards were not found. |

৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Body & door not earthed |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | distribution board. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | It has been done. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 17.02.2021 (CVV 1) : Distribution Board including panel door is earthed. 11.08.2021 cvv -2 : Distribution Board including panel door is earthed. |

৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | <input type="checkbox"/> No clear identification mark on distribution board. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | distribution board. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | It has been done. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 17.02.2021 (CVV 1) : Clear and permanent identification marking of distribution board is not found and SLD is not posted on Distribution Board. 11.08.2021 cvv -2 : clear but permanent identification mark on distribution board is not available. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | <input type="checkbox"/> Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | <input type="checkbox"/> Provide service ducts or insulated conduits |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | It has been done. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 17.02.2021 (CVV 1) : Electrical cables is run through separate service ducts were found. 11.08.2021 cvv -2 : Electrical cables is run through separate service ducts were found. |

৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | <input type="checkbox"/> Connections without lug |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | <input type="checkbox"/> Ensure secured connections with lug |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | It has been done. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 17.02.2021 (CVV 1) : Cable lugs are not provided for stranded conductors at MCB terminals 11.08.2021 cvv -2 : Cable lugs are not provided for stranded conductors at MCB terminals |

১০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্টিত | Undressed messy wiring/cables |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Replace undressed messy wiring/cables |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | It has been done. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 17.02.2021 (CVV 1) : Undressed messy wire is present inside the Distribution Boards were not found. 11.08.2021 cvv -2 : Undressed messy wire is present inside the Distribution Boards were not found. |