



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	এ বি গার্ড ক্যাশন ওয়্যার লি:
ঠিকানা	Plot No.786, Kakil Sataish, Boradawra, 13/3 Purbapara, Mudafa, Tongi, Gazipur
কারখালার কোড	GZP006
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৩-০৫-২০২২
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Panel door damaged/not present
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Repair broken/loose MCCB/MCB box.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	It has been done.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	17.02.2021 (CVV 1) : Damaged panel door is repaired. 11.08.2021 cvv -2 : No broken or damaged panel door found.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No instruction for first aid to electrical shock
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide duplicate earth leads
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	It has been done.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	17.02.2021 (CVV 1) : Instruction for first aid to electrical shock were found. 11.08.2021 cvv -2 : Instruction for first aid to electrical shock were available in all panels.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cable ends not properly soldered or crimped
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide earthing to body & door.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	It has been done.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	17.02.2021 (CVV 1) : Cable entry and exit points of distribution boards are properly sealed using cable glands were found. 11.08.2021 cvv -2 : Cable ends are properly crimped inside all panels.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Connection without lug
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide earth bar/neutral bar
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	It has been done.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	17.02.2021 (CVV 1) : Cable lugs are provided for stranded conductors at earth bar/neutral bar terminals . 11.08.2021 cvv -2 : No connections were found without socket or lugs.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Undressed messy wire inside
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide clear identification mark on
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	It has been done.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	17.02.2021 (CVV 1) : Undressed messy wire is present inside the Distribution Boards were not found. 11.08.2021 cvv -2 : Undressed messy wire is present inside the Distribution Boards were not found.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Body & door not earthed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	distribution board.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	It has been done.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	17.02.2021 (CVV 1) : Distribution Board including panel door is earthed. 11.08.2021 cvv -2 : Distribution Board including panel door is earthed.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No clear identification mark on distribution board.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	distribution board.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	It has been done.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	17.02.2021 (CVV 1) : Clear and permanent identification marking of distribution board is not found and SLD is not posted on Distribution Board. 11.08.2021 cvv -2 : clear but permanent identification mark on distribution board is not available.

সংযুক্তিমূহ (১)



৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide service ducts or insulated conduits
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	It has been done.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	17.02.2021 (CVV 1) : Electrical cables is run through separate service ducts were found. 11.08.2021 cvv -2 : Electrical cables is run through separate service ducts were found.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Connections without lug
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure secured connections with lug
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	It has been done.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	17.02.2021 (CVV 1) : Cable lugs are not provided for stranded conductors at MCB terminals 11.08.2021 cvv -2 : Cable lugs are not provided for stranded conductors at MCB terminals

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Undressed messy wiring/cables
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Replace undressed messy wiring/cables
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	It has been done.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	17.02.2021 (CVV 1) : Undressed messy wire is present inside the Distribution Boards were not found. 11.08.2021 cvv -2 : Undressed messy wire is present inside the Distribution Boards were not found.