

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	রাইন জেস লিমিটেড	
ঠিকানা	Talla, Khapur, Fatullah, Naraya	ngonj
কারখানার কোড	NRY227	
কালার কোড		
মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামো	গত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্খণের তারিখ: ২৪–০৪–২০২২
১. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Vertical cr	acks in beam	

আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Vertical cracks were found in some of the 1st floor beams. Cracks should be repaired and monitored. A competent engineering consulting firm should be engaged for this work.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Action has been taken
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> মন্তব্য</u>	

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

ারিদর্শন   শিবেক্ষণ	ertical cracks in beam
<u> </u>	
শাইটেম গ্যাটাগরি	
ורוויוטוני	
.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment (DEA) is required to be commenced and completed with in six months.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	·
কার্থানার কার্বক্রম	Action has been taken
<b>-</b>	প্রশোজ্য লয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u> মন্তব্য</u>	

<u> अर्घाटाबा</u>	A Committee of the Comm
৩. পর্ববেষ্	<b>'</b> I
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	As build design drawing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কা	
5.6. 11	
কাৰ্যক্ৰঃ	the place of square shape as mentioned in the drawing.
সুপারি( তখ্যসূত্র	
কার্থা কার্যক্র	Action has been taken
অগ্রাধি	<b>চার</b> প্রথােজ্য নর
চুড়ান্ত সময়সী	
সংশোগি সময়সূ	मा
অগ্রগতি অবস্থা	지(시미4)
মন্তব্য	24-04-2022 (CCVV): Few mismatch found on Architectural drawing. Lift core void has been filled up with concrete slab.
भः यू 	ক্তিসমূহ (২) এ

#### ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ampness on roof	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৪.১. কাৰ্যক্ৰম		]
কাৰ্যক্ৰম	Dampness of the roof should be taken care of.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্যথানার কার্যক্রম	Action has been taken	
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য		
<u> </u>		

পূৰ্ববেষ্ষণ	
রিদর্শন র্শবেষ্ফণ Flo	or load plan
্যাপ ।াইটেম	
গ্ৰাটাগৰি	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কারক্র	The factory owner has to prepar and submit the load plan for all floors with in three weeks for approval.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	Action has been taken
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	05-05-590
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত্ত
অবস্ <u>ষা</u>	

### ৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Distress in primary structural elements	7
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৬.১. কার্যত	म्ब <u>्र</u>	
কাৰ্যক্ৰম	The owner or user of the building should be vigiland about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary.	
সুপারিশে	इ	

` ` ` ` ` `	measures may become necessary.
	ineasures may become necessary.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	Astion has been taken
কাৰ্যক্ৰম	Action has been taken
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	4\(\^\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

,	<del>1</del> . প্ৰ(ৰঞ্চণ
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

মন্তব্য

কাৰ্যক্ৰম	No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation. A through structural adequacy check will also be needed in future for vertical extension of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Action has been taken
<u> অগ্রাখিকার</u>	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত