

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	ৰহমান নীট গাৰ্মেন্টস লিঃ
ঠিকানা	Hariharpara, Panchabati, Fatullah, NarayanganjBangladesh
কারখানার কোড	NRY 216
কালার কোড	

মুল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যামন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: ২৪–০১–২০২৩
১. পর্যবেষ্কণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Building-1 Exposed rebar were observed and corrosion has been found in rebar
ক্যাপ	
আহ(ডম ক্যাট্রাগ্রবি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Protective coating should be applied on the exposed rebar to protect them from corrosion
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	On 16/09/2020:No Exposed rebar have been found on roof top. They have provided protective cover to the exposed rebar. 09-12-2020, During inspection no exposed rebar found at roof top. On 31/03/2021: No Exposed rebar have been found on roof top. They have provided protective cover to the exposed rebar. 30/08/2022: No Exposed rebar was found during inspection date. 24/01/2023: No Exposed rebar was found during inspection date.
সংযুক্তি ×	मभूर (১)

১.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Continue to monitor for corrosion on an on-going basis.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u> অগ্রাধিকার</u>	
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
অগ্র গতির	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	
ম্ভব্য	On 16/09/2020:No Exposed rebar have been found on roof top. They have provided protective cover to the exposed rebar. 09-12-2020, The factory continue to monitor for corrosion on -going basis. On 31/03/2021 :The factory continue to monitor for corrosion on -going basis. 30/08/2022:The factory continued to be monitored for corrosion. 24/01/2023: The factory continued to be monitored for

	Building-1 Documents such as Material strength test report, floor load plan were not
প্যবেষ্ণণ	available
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

<u>ং.১. কাৰক্ৰ১</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Prepare proper floor load plan with help of a qualified Engineer and approve it from concern authority
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	On 16/09/2020:No floor load plan was displayed at any floor of the factory. 09–12–2020, The factory prepare floor load plan & we found at factory floor load plan design drawing. But they did not submit floor load plan at DIFE office. On 31/03/2021:The factory prepare floor load plan & we found at factory floor load plan design drawing. But they did not submit floor load plan at DIFE office. 30/08/2022:The DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. 24/01/2023: The DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible.
সংযুক্তি: ×	সমূহ (১)

৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Building-2 Exposed rebar were observed and corrosion have been found in rebar.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাভাগাব	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

O. S. 41 143	1
কাৰ্যক্ৰম	Protective coating should be applied on the exposed rebar to protect them from corrosion
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 16/09/2020:No Exposed rebar have been found on roof top. They have provided protective cover to the exposed rebar. 09-12-2020, During inspection no exposed rebar found at roof top. On 31/03/2021:During inspection no exposed rebar found at roof top. 30/08/2022: No Exposed rebar was found during inspection date. 24/01/2023: No Exposed rebar was found during inspection date.
সংযুক্তি ×	সমূহ (১)

৩.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Continue to monitor for corrosion on an on-going basis.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 16/09/2020:No Exposed rebar have been found on roof top. They have provided protective cover to the exposed rebar. 09–12–2020, The factory continue to monitor for corrosion on –going basis. On 31/03/2021: The factory continue to monitor for corrosion on –going basis. 30/08/2022: The factory continued to be monitored for corrosion. 24/01/2023: The factory continued to be monitored for corrosion.
সংযুক্তি	नमूर् (১)

৪. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন	Building-2 Documents such as Material strength test report, floor load plan are not
পর্ববেষ্ণণ	available.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম Prepare proper floor load plan with help of a qualified Engineer and approve it from কাৰ্যক্ৰম concern authority. সুপারিশের ভ**খ্যসূত্র** কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্বসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা On 16/09/2020: No floor load plan was displayed at any floor of the factory. 09-12–2020, The factory prepare proper floor load plan & materials strength test reports ,we found at factory during inspection but they did not submit at DIFE. On 31/03/2021: The factory prepare proper floor load plan & materials strength test মন্তব্য reports , we found at factory during inspection but they did not submit at DIFE. 30/08/2022: The DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. 24/01/2023: The DEA report should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. সংশুক্তিসমূহ (২)

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Building-3 Floor load plan and test report of construction materials not available
ক্যাপ আইটেম	
<u>ক্যাভাগার</u>	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Prepare a floor load plan and continue to implement সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রবোজ্য নয় চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> চলমান অবস্থা 09-12-2020, The factory prepare proper floor load plan & materials strength test reports, we found at factory during inspection but they did not submit at DIFE. 30/08/2022: All Documents including floor load plan and test report of মন্তব্য construction materials should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. 24/01/2023: All Documents including floor load plan and test report of construction materials should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible.

৬. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Building-4 Approval drawing , structural design drawing, architectural design drawing and প্ৰ্যবেষ্কণ as built drawing have not been found.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগৰি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Building Engineer need to survey as constructed PEB shed. Prepare full set of as built structural and architectural drawing. Also manage approval drawing from concern
	authority
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
সময়সীমা	~a ~a a a a a a a a a a a a a a a a a a
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	
মন্তব্য	On 16/09/2020:No design drawing was found on inspection date. 09–12–2020, The factory prepare proper as–build structure and architectural drawing, we found all kinds of design drawing during inspection. On 31/03/2021: The factory prepare proper as–build structure and architectural drawing, we found all kinds of design drawing during inspection. 30/08/2022: All as built architectural and structural design drawing should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. 24/01/2023: All as built architectural and structural design drawing should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible.
	prepared and submitted to DIFE as soon as possible.

সংখুক্তিসমূহ (১)

৬.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
<u> </u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	চলমান
অবস্থা	
মন্তব্য	On 16/09/2020:No design drawing was found on inspection date. 09–12–2020, The factory prepare proper as–build structure design drawing but they did not submit report at DIFE office. On 31/03/2021: The factory prepare proper as–build structure design drawing but they did not submit report at DIFE office. 30/08/2022: All as built architectural and structural design drawing should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible. 24/01/2023: All as built architectural and structural design drawing should be prepared and submitted to DIFE as soon as possible.
সংযুক্তি ×	সমূহ (১)