

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াজ্ জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এস আই নিটিং লি:
ঠিকানা	26/1, Shataish Road, Tongi, Gazipur
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 292
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ	া: কাঠামোগত সুল্যায়ন পর্ববেষ্ণণের তারিখ: ২৩–০১–২০২
. পর্ববেষ্ষণ	
প্রথবেঞ্চণ	oor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	7
কাৰ্যক্ৰম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.
সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূডান্ত	প্রযোগ্য নয়
সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	21.07.2020: Floor load plan has been submitted to DIFE dated on 31 December 2017. 08.October.2020: Floor load plan has been submitted to DIFE dated on 31 December 2017 but not approved yet. Consultant Turbo Engineering Ltd. 26th January 2021: Factory submitted as built architectural and structural drawing, load plan without DEA report on 31st December 2017.No update from last visit. 3rd May 2021:No update till last visit. 23rd August 2021:Factory concern submitted their as built architectural and structural drawing, load plan without DEA report on 31st December 2017. 01/09/2022: DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible. Load plan was not found posted on floor during inspection date. 23/01/2023: DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible. Load plan was not found posted on floor during inspection date.
সংসুক্তি × ×	সমূহ (२)

ং. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	oad intensity
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	স
কাৰ্শক্ৰম	The consultants strongly recommed storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 40 psf (2.0 kN/m2)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রোগ্য নয়
চুডান্ত সমর্মীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<b>ম</b> ন্তব্য	21.07.2020: Over loading has been observed during inspection time at first floor. 08.October.2020: Overloading observed at 1st floor, at the time of inspection 26th January 2021:Overloading not found at any floor. 4th floor to 6th floor found empty. 3rd May 2021: No overloading observed at any floor. 23rd August 2021:Loading condition found within permissible limit. 01/09/2022: No over load was found during inspection date. 23/01/2023: No over load was found during inspection date.
সংযুক্তি × ×	সমূহ (৮)

## ৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ D	istress in Primary Structural Element		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	৩.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.		
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম			
1 +	থ্যোগ্য ন্য		
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_		
সংশোধিত   সমশ্বসীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	21.07.2020: There is no crack found doing inspection in columns beams and slab 08.October.2020:No major distress found in primary structural elements. 26th January 2021:No major distress found in primary structural elements. 3rd May 2021:Distress in primary structural elements not found at the time of inspection. 23rd August 2021:No major distress found in primary structural elements. 01/09/2022: No distress were found in any primary structural elements during the inspection date. 23/01/2023: No distress were found in any primary structural elements during the inspection date.		
সংযুক্তিসমূহ (২) × ×			

## ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ As	s-built Drawings
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্শক্ৰম	As built structural and Architechtural drawings to be prepared for the building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্ব্যাধিকার চুড়ান্ত সম্বশ্বসীমা	এ(বাজ্য ন্য
সংশোধিত সমরসীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	21.07.2020: As built architectural and as built structural drying has been submitted to DIFE E dated on 31 December 2017. 08.October.2020: As built architectural and as built structural drying has been submitted to DIFE dated on 31 December 2017 but not approved yet. Drawings are found on site. DEA not submitted yet. 26th January 2021: Factory submitted as built architectural and structural drawing, load plan without DEA report on 31st December 2017.Design drawing not found on site. 3rd May 2021: As built architectural and as built structural drying has been submitted to DIFE dated on 31 December 2017 but not approved yet. Drawings are found on site. DEA not submitted yet. 23rd August 2021: As built architectural and as built structural drying has been submitted to DIFE dated on 31 December 2017 but not approved 01/09/2022: DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible. 23-01-2023: DEA report should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible.
সংসুক্তি   🗷 🗵	সমূহ (২)

## ৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	uture Structural Modification/Extension		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
<i>৫.১.</i> কাৰ্যক্ৰ			
কাৰ্শক্ৰম	The usage of the building may continue at the present level of loading provided that the loading recommendation as mentioned earlier are followed. For any kind of future structural modification, vertical extension or change in usage pattern, necessary suggestion from the relevent design engineer must be sought.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র	, , , ,		
কারখানার কার্বক্রম			
	প্রযোগ্য লয়		
চুডান্ড সমর্মসীমা	-		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	22. September. 2020: No As built architectural drawing, structural drawing, load plan and design report available at site. We found a soil test report, building approval plan and a working drawing. 10 Dec 2020: As built architectural drawing, structural drawing, load plan and design report not available at site 25th August 2021: As built design drawing found on site but 01/09/2022: They have no plan to extend their building in future.		
সংযুক্তি	সমূহ (२)		

#### ৬. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Vertical or horizontal Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	in the state of th

### ৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail
	engineering assessment.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
<u> চুডান্ড</u>	
সময়সীমা সময়সীমা	-
সংশোধিত	
भूग । अभुगुर्भीमा	07-07-7940
অগ্রগতির অগ্রগতির	
1	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	
	They have no plan to extend their building in future 08.October.2020:No horizontal
	or vertical extension had done during this time period. 26th January 2021:No
<b>ম</b> ন্তব্য	horizontal or vertical extension had done during this time period. 3rd May 2021:No
	extension had been done during this time. They have no plan to extend their
	building in future. 23rd August 2021:No horizontal or vertical extension had done
	during this time period. 01/09/2022: No horizontal or vertical extension was found
	during the inspection date.
70305	