



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |  |
|--------------|--|
| কারখালার নাম | জিএনএল এক্সপোর্ট লিঃ                           |
| ঠিকানা       | Khawaj Nagar, Ajimpara, Karnafully, Chattogram |
| কারখালার কোড | CHT083   |
| কালার কোড    |  |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১১-০৯-২০২২ |
| ১. পর্যবেক্ষণ                       |                                |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Undocumented vertical extension was observed. Approximately 50% floor area of roof top is being vertically extended ( where construction works is ongoing ). |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |  |

#### ১.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Building engineer should check the adequacy of the beam, column and other structural members of existing structure for the vertical extension of another floor.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য লক্ষ  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০   |
| অগ্রণীতির<br>অবস্থা    | চলমাল  |
| মন্তব্য                | On 6/3/2019: Document submitted On 18/02/2020: Design drawing submitted to DIFE. Second submission pending. On 19/08/2020: Factory found temporary closed for labour issue. Entry not allowed. On 03.11.2020: Factory submitted design/drawing to DIFE. Review design drawing still not submitted. On 01.02.2021: Review submission pending. On 26.08.2021: Still not submitted corrected design drawing to DIFE. 11/09/2022: Design & drawing should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



#### ১.২. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | Approval should be taken from the proper authority.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             |   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০৯-০৯-১৯৭০  |
| অগ্রণীতির<br>অবস্থা    | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | On 26/12/2018: Found CDA approval plan for 10 storied building with roof Helipad ON 18/02/2020: Same as before On 03.11.2020: Factory got the approval for 11 storied building from CDA. On 01.02.2021: Task completed. On 10.06.2021: Factory got the approval for 11 storied building from CDA. On 26.08.2021: Factory got the approval for 11 storied building from CDA. 11/09/2022: Factory has received approval for 11 storied building from CDA. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



#### ১.৩. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Building engineer to check, collect information and produce accurate and complete as-built documentation   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             |  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | -  |
| অগ্রণীতির<br>অবস্থা    | চলমাল  |
| মন্তব্য                | On 6/3/2019: Document submitted On 18/02/2020: Design drawing submitted to DIFE. Second submission pending. On 03.11.2020: Factory submitted design/drawing to DIFE. Review design drawing still not submitted. On 01.02.2021: Review submission pending. On 10.06.2021: Still not submitted corrected design drawing to DIFE. On 26.08.2021: Still not submitted corrected design drawing to DIFE. 11/09/2022: Design & drawing should be prepared and resubmitted to DIFE as soon as possible. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



## ২. পর্যবেক্ষণ

|                            |  |
|----------------------------|--|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ     | Exposed rebar was observed at roof top which is becoming corroded due to exposed in weather. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটগরি |  |

## ২.১. কার্যক্রম

|                         |  |
|-------------------------|--|
| কার্যক্রম               | Provide protective coating to prevent the exposed rebar from corrosion.  |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র  |  |
| কার্যশালাৰ<br>কার্যক্রম | Action will be taken to prevent the exposed rebar from corrosion.  |
| অধার্থিকাৰ              | প্ৰযোজ্য লয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা    | ২৯-০৯-২০১৭   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা     | ০৯-০৯-১৯৭০   |
| অগ্রগতিৰ<br>অবস্থা      | গুৰু হৰালি   |
| মন্তব্য                 | 18/02/2020: Task completed On 03.11.2020: No rebar found uncovered. Task completed. On 01.02.2021: Task completed. On 10.06.2021: No exposed rebar found during inspection. On 26.08.2021: Exposed rebar found during inspection. 11/09/2022: Exposed rebar was observed at roof top during inspection date. |

সংযুক্তিমূহ (১)

