

কারখানার নাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

এক্সপোপ্যাক পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

[ঠিকানা		, 0, (Fatullah, Narayangan	j, Dhaka)		
কারখানার কে	ভ	PNRY006			
কালার কোড					
মূল্যায়নের ধর	ণি: কাঠামো	গ্ৰত মূল্যায়ন		পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -	
১. পর্যবেষ্ণণ					
পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Building Ap	pproval			
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম				
কাৰ্শক্ৰম	As built architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for approval to the appropriate authority. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction for 2-Story RCC Building, Shed-01 & Shed-02.				
সুপারিশের তথ্যসূত্র	1				
কার্থানার	ৰ <u> </u>				
কাৰ্যক্ৰম					
অগ্রাধিকা	র প্রযোগ্য ন	 শ্			
চুডান্ড সময়সীমা					
সংশোধিত সময়সীমা	, -				
অগ্রগতির	`				
। । অবস্থা	1			1.1	

২. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
	J
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the structural design for 2-Story RCC Building, Shed-01 & Shed-02.	S
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়	$\exists \bot$
চুড়ান্ত সমশ্যসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
୭. পূৰ্ববেষ্ণন	
 1π-γ-1 1π-γ-1	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

রিদর্শন শ্বেষ্ফণ	on-engineered Connection Joints
ন্যাপ গাইটেম ন্যাটাগরি	
).১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন
কাৰ্যক্ৰম	The connections of MS pipes to MS angle need to be checked by building engineer to address the missing of connection plate at the joint of columns for Shed-01 & Shed-02.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বজ্ঞম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Lateral Stability System
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্থ	<u>ক্</u> ম
কাৰ্যক্ৰম	Building engineer to verify the design of stability system. Lateral bracing is required to ensure the stability of the structure for Shed-01 & Shed-02.
সুপারিণ তথ্যসূত্র	त
কারখাঁ কার্যক্রম	র
অগ্রাধিব	াৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসী	
সংশোধি সময়সী	
অগ্ৰগতি	
অবস্থা মন্তব্য	

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন বিবেষ্কণ	etailed Engineering Assessment
্যাপ Iাইটেম	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	A Detail Engineering Assessment of the 2–Story RCC Building, Shed–01 & Shed–02; to be commenced, see attached Scope.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমর্মীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ D	etailed Engineering Assessment	
ক্যাপ ক্যাপ আইটেম		
ক্যা টা গরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment to be completed	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সম্যুসীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		