

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এ আর বি ইউ পিতিমি পাইপ ইম্ছাঙ্কিজ
ঠিকানা	, 1201, (Ishwardi, Pabna, Rajshahi)
কারখানার কোড	PPAB011
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরণ	: अन्गान्य प्रनागंत्रन	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ	*	
পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ th	entilation system & temperature of factory has ome exhaust fan has been found but which is natectional windows were not found and maximu ermometer has been found for maesuring procoduction and recyling floor of shed-2	ot adequate for ventilation. Oppposite m windows found shut down. No
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	T	
কাৰ্যক্ৰম	Must need to install opposite direction window adequate ventilation and also install wall there production floor temperature.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	প্রযোগ্য নর	
সময়সীমা সংশোধিত	_	
সম্বসীমা অগ্রগতির	-	
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Some dust and bad smell has been produced in the processes of recycling and didnlt প্র্যবেষ্ণ্যণ take any prevention for inhalation. Location: Recycling section of shed-2
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
২.১. কার্যক্রম
The materials should be gone through a primary process firstly before sorting to lessen the amount of dust. Duct & exhaust system shall be installed and must need to use mask to avoid health risk.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশো ধি ত্ত সমরসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
্য. পর্যবেষ্ <mark>ষ</mark> ণ

পরিদর্শন No visible MSDS has been found for recycling plastic or polythene powder, PVC Resin, Calcium Carbonate, PVC powder color and CPW oil. Location: Recycling section of পৰ্যবেষ্ক্ৰণ shed-2 ক্যাপ |আইটেম্ ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or কাৰ্যক্ৰম being used. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ত সম্প্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন PPEs are not provided by managements and the use of PPE is not ensured. Location: পর্যবেষ্ণ্য Shed – 2
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.
ু সুপারিশের
তথ্যসূত্র
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত
<u> </u>
সংশোধিত _
<u> </u>
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৫. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন As workers were not using PPE and PPEs were not provided, the reliability of PPE was
পর্যবেষ্কণ not measured. Location: Recycling section of shed –2
ক্যাপ
আইটেম্

ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম Must need to provide and use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles and chemical resistant gloves) to work against dust hazard. কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের <u>ত্থ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ত <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	No evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
[1710] 11 11	I
৬.১. কার্য	<u>ক্</u> ম
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards.
সুপারিশে ভখ্যসূত্র	
কারখান কার্যক্রম	
অগ্রাধিব	স্ব প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সী	π $ $
সংশোধি	
সমশ্রসী	
অগ্রহাতি	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
৭. পর্ববেষ্কণ	
	Labeling has been found on Chemical bags (LLDPE granules, Calcium Carbonate and
	PVC resin) and it is understandable to the workers. But no labeling has been found for
	recyling polythene or plastic powder and PVC powder color and CPW oil. Location:
	Production floor (Shed-2), Storage room (shed-3) and front of shed -2
ক্যাপ	Troduction floor (Shed 2), Storage room (shed 3) and from or shed 2
অাইটেম 	
भारतल्य	

_{প্যা} ণ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Proper labeling on containers must be ensured and it must be understandable to the workers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Overall hygienic condition of this factory has been found in moderate condition. Production floor's some portions has been found unclean and unhyigenic. Need much improvement about this issue. Location: Production sheds and premises.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৮.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্তম Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules. সুপানিশের ভ্যাসুত্র কার্যানার
কাৰ্যক্ৰম <u>অগ্ৰাধিকাৰ</u> প্ৰযোজ্য ন্য <u>চুডান্ত</u>
স্টার্থসীমা সংশোধিত সমর্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য
৯. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন Spill of machine oil and different PVC powder chemical have been found at front of পর্যবেষ্ষণ some machine and others has been found okey. Location: Shed - 2 ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৯.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যজ্জম Spill kit box must be kept, SOPs shall be maintained. সুপারিশের ভ্যাসুত্র
কার্থানার কার্যক্রম

১০. পর্ববেষ্ণণ

চুডান্ড

সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ List of hazardous substances is not found.	
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্রম List of hazardous substances used in workplace shall be made & updated.	
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ষ	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর	
চুড়ান্ত	
সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	_
১১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Location	on:
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Locatio পর্যবেষ্ফণ Shed-2 ক্যাপ	on:
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Location পর্যবেষ্ক্রণ Shed-2 ক্যাপ আইটেম	on:
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Locatio পর্যবেষ্ফণ Shed-2 ক্যাপ	on:
পূৰ্ববেষ্ণ্ণ Shed – 2 ক্যাপ আইটেম্	on:
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Locatio পর্যবেষ্ণণ Shed-2 ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্যক্রম Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper	on:
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Locatio পর্যবেষ্ট্রন Shed – 2 ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্যক্রম Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards. সুপারিশের	on:
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Location পর্ববেষ্ণন Shed – 2 ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি \$\frac{5.3. কার্যক্রম}{\text{clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.} \[\frac{7}{3} \frac{7}{3} \frac{1}{3} \frac{1}	on:
পৰিদৰ্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Location পৰ্যবেষ্ণন Shed-2 ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি \[\begin{align*} Sull start of the properties of	on:
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Location পর্ববেষ্ণন Shed-2 ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগরি \[\(\) ১১.১. কার্যক্রম \[\textstyle{\textstyl	on:
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Location পর্ববেষ্ণন Shed – 2 ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি \[\begin{align*} \delta	on:
পরিদর্শন No eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Location পরিবেশ্বন (Shed-2) ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্শক্রম Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্শনার কার্শক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ল্য	on:

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য