

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এন এ ব্যাগ ইন্ডাক্ষিজ লিঃ
ঠিকানা	Dewsar, Rampal, (Munshiganj Sadar, Munshiganj, Dhaka)
কারখানার কোড	PMNG010
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধ	রণ: অন্যান্য মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Ventilation system & temperature of factory has opposite directional windows or adequate ventila ground floor of building and other production floothermometer has been found to measure production 1,2,3 and RCC building	ation has been found at shed- 2 & orls ventilation is okay. No
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কার্য	<u>ক্</u> ষ	
কাৰ্শক্ৰম	Must need to install opposite direction window adequate ventilation and also install wall there production floor temperature.	
সুপারিণ তথ্যসূত্র		
কার্থ্যান কার্যক্রম	ার	
অগ্রাাধব চুড়ান্ত সময়সী	গ্ৰ প্ৰযোগ্য নয _ ন	
সংশোধি সম্যুসী	ग	
অগ্রগতি অবস্থা মালুব্য	র 	
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন No environmental clearance has been found.
ক্যাপ
অ্যাইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কার্যক্রম
কাৰ্শ্ক্ৰম Must be needed clearance certificate of Environment & health authorities.
সুপারিশের
্তিখ্যসূত্ৰ
कात्रभांनात
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
সংশোধিত
प्रभाव
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য
». পর্ববে ষ্ টণ
পরিদর্শন They use fire chamber for boiler and it has been protected by surroundings. But no
প্ৰবিষ্ণণ document of boiler department has been found. Location : Boiler area of shed-2
1,

कार्य
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
וריופוניץ
৩.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Must be needed proper documents of boiler department.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র
कात्र्थांनात
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত
प्रभेद्रमैभा
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন N	lo visible MSDS has been found for Sodium Hydrosulfite, Acetic Acid, HDPE and LLDPE.
পর্ববেষ্কণ L	ocation: Production floors and storage rooms
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
o c actio	TI T
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	i ^a
কাৰ্যক্ৰম	MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used.
সুপারিশের	1
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	₹
কাৰ্যক্ৰম	
	ৰ্ প্ৰযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমরসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন P পর্যবেষ্কণ p	PEs are not provided by managements and the use of PPE is not ensured. Location: All roduction floors
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	
	*1
কাৰ্যক্ৰম	Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.
সুপারিশের	T
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	₹

৬. পর্ববেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ত সম্বর্গীমা সংশোধিত সম্বর্গীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

	s workers were not using PPEs about hazard related work, the reliability of PPE was of measured. Location: Production floor (Boiler and net section, shed-2)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Must need to provide and use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles and chemical resistant gloves) to work against hazardous substance.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	প্রযোগ্য নর
সমর্মীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	
וי שיין	

ì.	পর্ববেষ্ফণ	
	ারিদর্শন ব্বেষ্ফণ	No evidence on regular training on risk and hazard was found.
	ন্যূপ্	
	শাই্টেম্	
3	<u>ঢ্যাটাগরি </u>	
<u>_</u>		
۱۹	.১. কাৰ্যত্ৰ	ρ λ
	কাৰ্শক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards.
	সুপারিশে	
	ভিখ্যসূত্র	
	কার্থানা	त
	কাৰ্যক্ৰম	
	<u>অগ্রা</u> খিক	র প্রযোগ্য নর
	চুডান্ড	
	সময়সীম	
	সংশোধি	
	সমশ্রসীম	
	অগ্ৰগতিৰ	f
	অবস্থা	
	<u> মন্তব্য</u>	
\perp		

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন No explosion–proof lights have been found where they stored flammable and পর্যবেষ্ণন combustible liquids. Location: Boiler & net section of shed-2
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগৰি
৮.১. কার্বজ্ঞম
Must need to install explosion-proof lights at chemical (flammable and combustible liquids) storage rooms.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
ু চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্ভব্য
৯. পর্যবেষ্ণণ
Overall byginnic condition of this factory has been found in moderate and dition
Overall hygienic condition of this factory has been found in moderate condition. পরিদর্শন Maximum floors has been found with full of spider nets. Need much improvement about
প্রবিষ্ণা cleaning and hygienic issue. Location: All Production sheds, production floor's of
building and premises.
ক্যাপ্
আইটেম

৯.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম | Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules. সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰ্যনান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰগতিন অবস্থা মন্তব্য

১০. পর্ববেষ্কণ

|ক্যাটাগরি|

পরিদর্শন Corrosive (Acetic Acid) chemical has been found. Location: Boiler & net section of পর্যবেষ্ণন shed-2
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
Eye wash fountain & safety shower must be installed immediately (1 tap for 15 labors).
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
<u> का</u> त्र्थांनात
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
and the same of th
১১. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন List of horordous substances is not found
পর্যবেষ্ণ্রণ List of hazardous substances is not found.
ক্যাপ
অ্যাইটেম
ক্যাটাগরি
יויוטועד

ক্যাপ আইটেম ক্যাউনি ক

১২. পর্ববেষ্ণণ

শার্পশ্র	No eating restriction has been found where hazardous chemicals (Sodium Hydrosulfite and Acetic Acid) are present. Location: Production floor (Boiler and net section, shed-2)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
<u>্র্রু</u> কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	