

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতল কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আরএস পিপি প্যাকেজিং কারখানা	
ঠিকানা	, 0, (Saidpur, Nilphamari, Rangpur)	
কারখানার কোড	PRNG010	
কালার কোড		
মূল্যায়নের ধরণ: অন্যা	ग्र मुलाउन	পৰ্যবেষ্ণ্যণৰ ভাৰিখ:
১. পর্ববেষ্ফণ		
	wastage has been found and they have e's duration is already expired.	environmental certificate. But this
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম Must সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ	pe needed updated clearance certificate	of Environment & health authorities.
কার্থানার কার্বক্রম		
আ্থাধিকার প্রযোগ্য টুড়ান্ত	ন্য্	
সময়সীমা		
সংশোধিত্ত সময়সীমা		

২. পর্যবেষ্ণণ

<u>অগ্রগতির</u> অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন No visible MSDS has been found for printing ink, thinner & other raw materials. পর্যবেষ্ণনা Location: Storage room & Production floor (mezzanine floor)
ক্যাপ
আইটেম
ব্যাটাগরি
ויזוסו וויזן
২.১. কাৰ্যক্ৰম
MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or being used.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য লয়
<u> </u>
্বিপুর্বাজ্ব – সম্বয়সীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
গ্ৰ. পৰ্ববেষ্ণন
পরিদর্শন PPEs are not provided by managements and the use of PPE is not ensured. No register পর্যবেষ্ণনা found for providing PPE.
ক্যাপ
অাইটেম
ক্যাটাগরি
17791 11 1

ভ.১. কাৰ্যক্ৰম Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যনান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য ন্য চুড়ান্ড সম্বসীমা সংশাধিত সম্বসীমা অঞ্জাত্তিন অবস্থা মন্ডব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

	Worker has not been found wearing PPEs for production or printing related work. So, the reliability of PPE was not measured. Location: Production floor (Ground & mezzanine floor)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কা-	ৰ্যক্তম
0.0. 11	T. C.
কাৰ্যক্ৰয়	printing or fume related work) to work with hazardous substance.
সুপারি(তখ্যসূত্র	
কার্থা কার্বক্রয	
অগ্রাধি	কার প্রযোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সী	<u> </u>
সংশোগি সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	ক্ৰিব
মন্তব্য	
৫. পর্যবেষ্ড	୍ର ।
	_
পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ড</u> ণ	No evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ আইটেম	

No evidence on regular training on risk and hazard was found. ক্যাপ্ আইটেম ক্যাটাগনি (১.১. কাৰ্যক্তম Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards. মুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কার্যনানান কার্যক্তম আগ্রাধিকান প্রযোজ্য লয় চূড়ান্ড মন্যসীমা সংশোধিজ মন্যসীমা অগ্রগতিন অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন pro পর্শবেষ্কণ und floc	beling has been found on Chemical bags (Polypropyline and LLDPE granules). No oper labeling has been found on printing ink and thinner's container & it is not derstandable to the workers. Location: Storage room & Production floor (mezzanine or)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
9.3. 11144	
কানক্ষণ	Proper labeling on containers must be ensured and it must be understandable to the workers.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার ্	<u> </u>
চুড়ান্ত সম্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
<u>৷. পর্ববেষ্ফণ</u>	
পরিদর্শন No পর্ববেষ্ক্রণ are ক্যাপ	explosion–proof light has been found for flammable and combustible liquid storage ea. Location: Storage room & Production floor (mezzanine floor)
আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Must need to install explosion proof light at storage room where flammable or combustible liquids are present.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	

৮. পর্যবেষ্ডণ

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

চুডান্ড সময়সীমা

সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

ৰ্ববেষ্কণ flo	oill(machine oil & printing ink)of chemical has been found. Location: Production (ground & mezzanine floor)	CLIOII
<u> </u>		
াইটেম সমান্ত		
<u> গাটাগরি</u>		
.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Spill kit box must be kept, SOPs shall be maintained.	
সুপারিশের		
<u>তখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কার্যক্রম জন্ম	প্রযোগ্য নর	
	य(वार्ष) वव	
চুডান্ড সমশ্রসীমা		
সন্মনানা সংশোধিত		
यरत्यापः अध्यक्षिमा		
শুরুগতির অগ্রগতির		
অবস্থা অবস্থা		
<u>শং।</u> মন্তব্য		
ורפר		

<u>。ハイイマット</u>	
अजिज्ञांन N	lo eye wash fountain or safety shower has been found at printing area.
	ocation:Production floor (ground & mezzanine floor)
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Eye wash fountain & safety shower must be installed immediately (1 tap for 15
	labors) .
সুপারিশের	f
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
<u>চুডান্ত</u>	
त्रेभग्रत्रीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১০. পর্যবেষ্ডণ

পরিদর্শন N	o list of hazardous substance has been found in workplace which was used for
	roduction. Location: Production floors
	oddetion. Eocation. Froddetion moors
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17151 11 1	
(a) (300 6	
১০.১. কার্যত্র	PM
- Trans	List of horandous substances used in weakings a shall be used a 9 undeted
কাৰ্যক্ৰম	List of hazardous substances used in workplace shall be made & updated.
সুপারিশের	
ভখ্যসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড	
त्रेभग्रत्रीमा	
সংশোধিত	
प्रभग्नेपा	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
১. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন N	o eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Location:
পরিদর্শন N	o eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Location:
পরিদর্শন N পর্ববেষ্ফণ St	o eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Location: torage room & production floor (mezzanine floor)
পরিদর্শন N পর্শবেষ্কণ Si ক্যাপ	o eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Location: corage room & production floor (mezzanine floor)
পরিদর্শন N পর্শবেষ্কণ Si ক্যাপ আইটেম্	o eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Location: torage room & production floor (mezzanine floor)
পরিদর্শন N পর্শবেষ্কণ Si ক্যাপ	o eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Location: corage room & production floor (mezzanine floor)
পরিদর্শন N পর্শবেষ্কণ Si ক্যাপ আইটেম্	o eating restriction has been found where hazardous chemicals are present. Location: corage room & production floor (mezzanine floor)
পরিদর্শন N পর্শবেষ্কণ Si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	torage room & production floor (mezzanine floor)
পরিদর্শন N পর্শবেষ্কণ Si ক্যাপ আইটেম্	torage room & production floor (mezzanine floor)
পরিদর্শন N পর্ববেষ্ণ্যন Si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	torage room & production floor (mezzanine floor)
পরিদর্শন N পর্শবেষ্কণ Si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	corage room & production floor (mezzanine floor) N Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper
পরিদর্শন N পর্ববেক্ষণ Si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্যত্ত	corage room & production floor (mezzanine floor) Note: The structions of the struction of
পরিদর্শন N পর্যবেশ্কন Si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্যত্র কার্যক্রম	corage room & production floor (mezzanine floor) Note: The structions of the struction of
পরিদর্শন N পর্যবেষ্ক্রন Si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্যক্র কার্যক্রম মুপারিশের ভখ্যসূত্র	corage room & production floor (mezzanine floor) N Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
পরিদর্শন N পর্যবেশ্কন Si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্যত্র কার্যক্রম	corage room & production floor (mezzanine floor) N Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
পরিদর্শন N পর্ববেক্ষণ Si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্বত্র কার্বক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্খানার	corage room & production floor (mezzanine floor) N Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
পরিদর্শন N পর্ববেষ্কন Si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্বত্র কার্বক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্ব্যনার কার্বক্রম	corage room & production floor (mezzanine floor) Note: The second seco
পরিদর্শন N পর্ববেষ্কন Si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্বত্র কার্বক্রম সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্বক্রম অগ্রাধিকার	corage room & production floor (mezzanine floor) N Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
পরিদর্শন N পর্ববেষ্কন Si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্বত্র কার্বক্রম সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্বক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	corage room & production floor (mezzanine floor) Note: The second seco
পরিদর্শন N পর্ববেক্ষণ Si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্যত্ত কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্যনার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ত সমর্যসীমা	corage room & production floor (mezzanine floor) Note: The structions of the struction of
পরিদর্শন N পর্ববেক্ষণ Si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্যত্ত কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্যনার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ত সমর্যসীমা	corage room & production floor (mezzanine floor) Note: The second seco
পরিদর্শন N পর্ববেশ্কন Si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্বত্র কার্বক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্বক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ড সমর্মীমা সংশোধিত	corage room & production floor (mezzanine floor) Note: The structions of the struction of
পরিদর্শন N পর্ববেশ্বন S ক্যাপ আইউেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্বত্ত কার্বক্রম সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্বক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিজ	corage room & production floor (mezzanine floor) Note: The structions of the struction of
পরিদর্শন N পর্ববেশ্কন Si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্বত্র কার্বক্রম স্পারিশের তথ্যসূত্র কার্বানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমর্সীমা সংশোধিজ সমর্সীমা অগ্রগতির	corage room & production floor (mezzanine floor) Note: The second seco
পরিদর্শন N পর্ববেষ্কন Si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্বত্র কার্বক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্বক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	corage room & production floor (mezzanine floor) Note: The structions of the struction of
পরিদর্শন N পর্ববেশ্কন Si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কার্বত্র কার্বক্রম স্পারিশের তথ্যসূত্র কার্বানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমর্সীমা সংশোধিজ সমর্সীমা অগ্রগতির	corage room & production floor (mezzanine floor) Note: The structions of the struction of