

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	তাসিন প্লাস্টিক কাটিং কাটার
ঠিকানা	Atharodana, Kadamtoli, Ghatail, Tangail, 343, (Ghatail, Tangail, Dhaka)
কারখানার কোড	PTNG007
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধর	i: ञ्रनाम पूनायन	পর্যবেষ্ফণের তারিখ:	
. পর্ববেষ্কণ			
পরিদর্শন Production floor was in non-operational condition. Cutting & washing section was in moderate condition for cleanliness practice and also no register found for providing PPEs. Location: Production shed (Cutting & washing section).			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰ	7		
কাৰ্যক্ৰম	Production floor was in non-operational condi in moderate condition for cleanliness practice providing PPEs. Location: Production shed (Co	and also no register found for	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		J S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
কার্ন্থানার কার্বক্রম			
্ব্যাধিকার চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	প্রযোগ্য নয়		
সংশোধিত সময়সীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

২. পর্যবেষ্ণণ

Production floor was in non-operational condition. But some dust may produce when sorting recycling plastic items (raw material). So, the reliability of PPE was not measured. No register found for providing appropriatePPEs. Location: Production shed (cutting & crushing), sorting place.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২.১. কার্যক্রম
Production floor was in non-operational condition. But some dust may produce when sorting recycling plastic items (raw material). So, the reliability of PPE was not measured. No register found for providing appropriatePPEs. Location: Production shed (cutting & crushing), sorting place.
সুপারিশের জিখ্যসূত্র
কার্যথানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত সমশ্যসীমা
সংশোধিত সম্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৩. পর্যবেষ্ষণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ No evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
<u>৩.১. কার্যক্রম</u>

No evidence on regular training on risk and hazard was found.

৪. পর্ববেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্খানার

<u>কাৰ্যক্ৰম</u>

চুডান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Overall hygienic condition of this factory has been found in moderate condition. Need to much clean and kept raw materials (recycling bottles) at proper location, not front of production shed. Location: Open yard.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম Overall hygienic condition of this factory has been found in moderate condition. কাৰ্যক্ৰম Need to much clean and kept raw materials (recycling bottles) at proper location, not front of production shed. Location: Open yard. সুপারিশের ভূথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য