

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মেসার্স তাই তাই প্রাষ্টিক কারখানা ইন্ডাজ্রিজ
ঠিকানা	Bisic Shilponogori, Dhoraiel, Natore, (Natore Sadar, Natore, Rajshahi)
কারখানার কোড	PNTR001
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: অন্ধি মূল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের তারি	
১. পর্ববেষ্ণন	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি	nises.
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শজ্ঞম The minimum width of level or ramped aisle both sides of the aisle 1.0 m Seats on one s	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

রিদর্শন বিবেক্ষণ	acuation pathways were obstructed by machine.	
ন্যূপ্		
<u> </u>		
গাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰম		]
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.	
সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<b>—</b>	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		
		1

৩. পর্যবেষ্ণণ	
<u>৩. 17(7কণ</u>	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	vacuation pathways were obstructed by temporary stored items.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
,	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>स</u>
কাৰ্যক্ৰম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের	remove an temporary items from an escape routes, disies and passageway.
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য লর
চুডান্ড   সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

		eel sliding & steel inward swing type doors were available in the factory premises, nich were not as per standard.
∣₹	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
_	<u>'</u>	
8	৪.১. কাৰ্যক্ৰম	<u> </u>
	কাৰ্যক্ৰম	All exit access doors shall be of a side–swinging type. When the occupant load exceeds 50 or in a hazardous occupancy, the doors shall swing outward from the room or towards the direction of travel. Swinging of the door shall not constrict the width of the corridor narrower than 0.9 m measured at the most critical position.
	সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	কার্খানার কার্শক্রম	
	অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
	চুডান্ত সমর্মীমা	_
	সংশোধিত সময়সীমা	
	অগ্রগতির অবস্থা	
	মন্তব্য	
_		
c	পর্ববেষ্ণণ	
_		
	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocking provision was available for the exit door.
₹	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# কি.১. কাৰ্যক্ৰম বিক্ৰম বিক্ৰম

পরিদর্শন Exit width was measured as 2.47m for shed-01, 1.55m for shed-02, 1.65m & 1.65m for পর্শবেষ্ফণ|shed-03, open for shed-04 and 11m, 1.20m and 0.82. & 1.03m for RCC Building. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৬.১. কাৰ্যক্ৰম The minimum clear width of the exit door shall not be less than 0.9 meter. The কাৰ্যক্ৰম required width of exit door shall be obtained at the rate of 4 mm per person or 0.9 meter, which ever is maximum. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

ASTRAMO ME	e discharge exit was based on occupants and minimum allowable width 1 (one) eter. The sheds & RCC building were a single storied structure, but the RCC building scharge exits are not comply with the minimum requirement.
ক্যাপ	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	
[สกเดเลเส]	
৭.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাশক্রপ	Discharge floor exit/ Premises exits widths shall be based on occupants and minimum allowable width.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাাশকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত	
│ ॑ ॑ ॑ ॑ ॑ ॑ ॑ ॑ ॑	
সংশোধিত	
	_
সময়সীমা	
অগ্রগতির	

#### ৮. পর্যবেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Final evacuation route was not protected from high risk area like sub-station are	ea.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কার্যক্রম	
Evacuation routes shall be protected from production areas and high risk uses কাৰ্যক্তম the way to outside. Evacuation routes shall be protected by 2 hours fire rated barrier from storage & office area.	
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়	
চুডান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১. পর্যবেষ্ণ	
	Storage area was adjacent to prduction & office area, which was not separated by fire rated barriers and doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কার্য	ъXI
0.0. 711	<del> </del>
কাৰ্যক্ৰম	
সুপারিশে	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খান	
<u>কার্যক্রম</u>	
অগ্রাধিব	ার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত	_
সময়সী	
সংশোধি	
সম্যাসী	
অগ্রগতি   অবস্থা	7
। <u>অবস্থা</u> মন্তব্য	
[-1/9/1)	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o exit and directional sign were available in the factory.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17/01/11/1	
১০.১. কার্যত	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Evacuation pathway shall be provided aisle marking with arrow guiding and exit signage. Exit sign shall be posted above the exit door, it shall be clearly visible at all time, where necessary supplemented by directional signs. All exit doors shall be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	থবোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
১১. পর্যবেষ্ডণ	
17(7-40-1)	o emergency light was available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

গ্যাপ শাইটেম্	
গ্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The egress paths shall be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination shall be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুড়ান্ড	
<u> সময়সীমা</u>	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<b>মন্তব্য</b>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o emergency light was available.
ক্যাপ	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কাৰ্যক্ৰ	ञ्
কাৰ্যক্ৰম	The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্র্যোগ্য নয়
চূড়ান্ত	_
স্মর্থসীমা সংশোধিত	
। । यर(ना।विश्व । यमग्रमीमा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
১৩. পর্ববেষ্ষণ	
	utomatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
১৩.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
30.3. 7114	
	All hazardous occupancies shall be installed with automatic fire alarm and

automatic fixed firefighting gaseous or foam or dry chemical extinguishing system as compatible with class of fire shall be installed as per BNBC 2020.

#### ১৪. পর্যবেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্খানার

কাৰ্যক্ৰম

চুডান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

**অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর

প्रतिमर्थन   Automobile fire along to detection and the second in the factors
পর্যবেষ্ণনা Automatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ্
আইটেম  ক্যাটাগরি
רוויוטונץ
১৪.১. কাৰ্বজন
কাৰ্যক্রম Provide automatic detection and alarm system as per BNBC 2020.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্থানার   কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন্য
চ্চুড়ান্ড সমশ্বসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১৫. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন Automatic fire alarm & detection system with manual call point was not installed yet in পর্যবেষ্ণনা the factory.

### ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম Manual Call Point should be installed on exit routes, at the entry floor landings of staircases and at all exits to the open air. Manual Call Points should be spaced so কাৰ্যক্ৰম that one may always be found within a maximum distance of 45m apart or 25m for disabled person সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

_
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাণরি
১৬.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত সমশ্সীমা
সংশোধিত   সমশ্মীমা
অগ্রগতির   অবস্থা
মন্তব্য
১৭. পর্যবেষ্ফণ
ا ۱۰ ۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Automatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
े कार्य प्रमुख्य कार्य के प्रमुख्य कि

# আহডেম ক্যাটাগরি ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building. সুপারিশের <u>তথ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ১৮. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ Automatic fire alarm & detection system was not installed yet in the factory.
ক্যাপ   আইটেম   ক্যাটাগরি
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্ক্তম Fire alarm call point, alarm and detection system shall be checked periodically as per manufacturer instructions and documented.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর  চুড়ান্ত  সমর্মীমা
সংশোধিত সমর্সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u> মিন্তব্য</u>
১৯. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ্রণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o fire extinguishers was available in the factory.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি।	
7,151 11 11	
১৯.১. কাৰ্যত্ৰ	্ম
কাৰ্শক্ৰম	Approved type and adequate fire extinguisher shall be provided and tagged properly. There shall be at least one carbon dioxide types/ dry chemical types/ water types fire extinguisher for every 500 sqft.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

# ২০. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন No	o fire extinguishers was available in the factory.
শ্ব(বক্ষণ	
ক্যাপ ক্যাইটেন	
আই(টম ক্যাট্রাপ্রবি	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যজ্ঞ	ম্
	The portable fire extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it
কাৰ্যক্ৰম	The portable fire extinguisher shall be placed near the path of exit travel and it shall be easily accessible
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন    পর্ববেষ্ক্রণ	o sand and water buckets were available in the factory.
ক্যাপ	
আইটেম  ক্যাটাগরি	
[ 17101 11 1]	
২১.১. কাৰ্যত্ৰ	স্
কাৰ্যক্ৰম	The factory need to provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near to exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

-
পরিদর্শন No P. A. (Public Address) system was available in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২২.১. কাৰ্যক্ৰম
A suitable public address system shall be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোজ্য ন্য চূড়ান্ত্র
সম্বাদ্য বিদ্যাপিত বিদ্যা
অগ্রগালা অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
<b>२७. পর্শবেষ্ক</b> ণ
পৰিদৰ্শন Combustible materials were available near electrical distribution board in production প্ৰব্ৰেষ্ণন shed.

# |ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম Remove combustible/flammable material from near heat source/electrical source. Electrical distribution board shall have proper danger/ caution signs and there কাৰ্যক্ৰম should have No storage permitted sign near electrical sources. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সম্মানীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ২৪. পর্ববেষ্ফণ

	ack-up power supply was not available, as automatic alarm system was net in the factory.	ot installe
ন্যাপ্		
শাইটেম চ্যাটাগরি		
P)  9  4		
৪.১. কাৰ্যজ	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply shall be provided for fire alarm system.	
সুপারিশের		
ভঁখ্যসূত্র		
কার্থানার  কার্যক্রম		
	প্রশোজ্য নয়	
চুডান্ড		
সমরসীমা		
সংশোধিত সম্মানীমা	-	
অগ্রগতির		
অবস্থা ।		
মন্তব্য		

পর্যবেষ্ণণ	
রিদর্শন র্শবেষ্কণ No	o fire license was available in the factory.
য়াপ াইটেম	
<u> গ্রাটাগরি</u>	
<b>৫.১. কাৰ্য</b> ণ্ড	চম
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have valid fire license from Bangladesh fire service and civil defence.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	No machine layout design $\&$ drawing and factory building approval docume available in the factory during the visit.	ents were
ক্যাপ		
আইটেম  ক্যাটাগরি		
וויוטוניין		
२७.১. क	ৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall have approval from proper authority.	
সুপারিং		
ভখ্যসূত্র		
কার্রখান   কার্বজ্রম		
	গ্ৰ প্ৰযোগ্য নয়	
চুডান্ত		
সময়সী		
সংশোধি   সময়সী		
অগ্রগতি		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

২৭ <b>. পর্ববে</b> ষ্ফণ	
10.11/1-61	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ No fire license was available in the factory.	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগনি	
	1
২৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Cover all units / floors in a valid fire license	
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
कार्यानाव	
কাৰ্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয	
চ্চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতিব	
অব্যা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন The factory was not conducted any fire drill and not maintaining record p	roperly.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Fire drill shall be conducted quarterly in a year.	
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
कात्रथानात	
কাৰ্যক্রম ত্বাধিকার প্রযোগ্য নয	
দুড়ান্ত	
पू.चार्क   সময়সীমা	
সংশো্ধিত _	
সম্যাসীমা	
অগ্রগতির	
অব্যা	
মন্তব্য	