

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ভেজ এপাৰেলস লিমিটেড
ঠিকানা	15, Senpara Parabata, Road # 1, Section # 6
কারখানার কোড	DHK623
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরু	: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন Hi পর্শবেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম	gh Stressed Column	
ক্যা <b>উ</b> গের ক্যাটাগরি		
17191 11 1		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	Ţ	
কাৰ্যক্ৰম	Due to concerns with high column stresses, espe basement and ground floors, a Detail Engineering recommended and should be completed.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ High Stressed Column
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২.১. কার্যক্রম
A minimum of 4 number 4 inch diameter cores (3 inch if taken from column) are to be taken in column locations and tested with results used in the DEA report.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন্য
চূড়ান্ত সম্প্ৰসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৩. প <del>ৰ্যবেষ্</del> ষণ
७. १२(२क्१
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ Load intensity
ক্যাপ আইটেম্

ারিদর্শন বিবেষ্কণ	pad intensity
ন্যাপ শাইটেম ন্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	न
কাৰ্যক্ৰম	The consultants strongly recommend storing any type of cartoon box, finishing material, and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 40 psf (i.e, 2KN/m2) at any place of the floor other than the ground floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৪. পর্ববেষ্ফণ

পৰ্যবেষ্ণ । ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি  The owner/users of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.  সুপাৰিশেৰ ভূষ্যসূত্ৰ কাৰ্যানাৰ কাৰ্যক্ৰম
The owner/users of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.  সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.  মুগানিশেন ভ্রম্যমূত্র কার্যকান কার্যক্রম
ভথ্যসূত্র কার্থানার কার্শক্রম
কাৰ্যক্তম
্ <b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সম্প্রসীমা
সংশোধিত সমরসীমা <sup>৩১–০১–১৯৭০</sup>
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

17(7 <del>4</del> 7		
প্রিদর্শন । পর্ববেষ্ফণ	Vertical & Horizontal Extension	
ক্যাপ শাইটেম		
<u>চ্যাটাগরি</u>		
১.১. কার্যত	म्ब	
কাৰ্যক্ৰম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail investigation.	
সুপারিশে তথ্যসূত্র	<u>त्र</u>	
কার্থানা কার্যক্রম		
অগ্রাধিক	ার প্রযোগ্য নর	╛
চুড়ান্ত সময়সীম		
সংশোধি সময়সীম		
অগ্রগতির অবস্থা	1	
মন্তব্য		_

## ৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Maintenance
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Under guidance from a qualified engineer, address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair the as soon as possible.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চড়ান্ত	প্রযোগ্য নয়
<u> </u>	_
সংশোধিত <u>সময়সীমা</u>	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> </u>	