

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কার্থানার নাম	আই আর লিমিটেড
112/401611	Plot-A-30, A-31, BSCIC Industrial Estate, Konabari, Gazipur., 72, (konabari, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	PGZP001
কালাৰ কোড	

মূল্যায়নের ধরণ	: অন্যান্য মূল্যান্ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ		
stc পৰিদৰ্শন pro পৰ্শবেষ্ণন Ex roo bu	entilation system of factory has been found in roried shed has been found in full of spider net oducts. Many windows of 3 storied building has thaust fans have been found but no temperatuom or production floor's temperature. Location wilding & 2 storied shed	and many windows blocked by s been found in shut off condition. re meter has been found for measuring
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্বক্ৰম	Must need to install opposite direction window adequate ventilation and also install wall there production floor temperature.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্থক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

ANTICARIO HE	ust has been produced in the processes of recycling. Exhaust fans and dust sucker ave not been found at recycling room. Workers were not wearing mask to avoid ealth risk. Location: Recycling areas (Ground floor)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	The materials should be gone through a primary process firstly before sorting to lessen the amount of dust. Must need to install adequate exhaust or duct system and use respiratory mask to avoid health risk.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	প্রশোজ্য নয়
সম্মানীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
<ul><li>পর্ববেষ্কণ</li></ul>	
পৰ্যবেষ্কণ va	o liquid wastage has been found and they have environmental certificate but its alidity has been expired on 20/8/2021.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Must need to update clearance certificate of Environment & health authorities as soon as possible.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	

#### ৪. পর্যবেষ্ণণ

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

**অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয়

প্রিদর্শন prote	ed gas burner has been found at kitchen's floor, which was without any safety ection and connected with gas cylinder. Paper box has been kept near this burner.
	ay cause of fire accident or explosion. Location: Kitchen room (2nd floor of 2 ied building)
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা <b>টা</b> গরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
. IM	lust need to remove this naked burner and paper substance from the floor and
Alder   bl	lace gas burner in the right place with proper safety protection.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্র	শোজ্য লয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত _ সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
১. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন prod পর্শবেষ্ফণ Print stora	y use PP, HDPE, PE, Masterbatch granules and printing ink & thinner or reducer for duction. No MSDS has been found for these materials and chemicals. Location: ting & packaging section of 1st & 2nd floor of 3 storied building and materials age area (G. floor, 2 storied shed), RM Store
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
<i>৬.১.</i> কাৰ্যক্ৰম	
I IM	ISDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or
কানক্ষৰ pe	ISDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or eing used.
সুপারিশের   ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্রম   অগ্রাধিকার প্র	रशास्त्रा नरा
अन्याप्यकास्रोदा	LIS USE

#### ৬. পর্ববেষ্ণণ

চুড়ান্ত সম্বামীমা সংশোধিত

সমশ্রসীমা অগ্রগতিব

অবস্থা মন্তব্য

	se of PPE is not ensured. No worker has been found to wearing PPEs and no register bund for providing PPE. Location: Production floors
আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ	থেযোগ্য নয়
চুডান্ত সমরসীমা	_
সংশোধিত সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
্ৰিপ্ৰশাভ্ন অবস্থা	
মন্তব্য	
৷. পর্ববেষ্কণ	
N পরিদর্শন w পর্শবেষ্ফণ se sl	o workers have been found to wearing appropriate PPE for printing & dust related ork. So, the reliability of PPE was not measured. Location: Printing & packaging ection of 1st & 2nd floor of 3 storied building, recycling section (G. floor, 2 storied ned)
N পরিদর্শন w পর্শবেষ্ফণ se	ork. So, the reliability of PPE was not measured. Location: Printing & packaging ection of 1st & 2nd floor of 3 storied building, recycling section ( G. floor, 2 storied
পরিদর্শন w পর্ববেষ্কণ se sl ক্যাপ আইটেম্	ork. So, the reliability of PPE was not measured. Location: Printing & packaging ection of 1st & 2nd floor of 3 storied building, recycling section (G. floor, 2 storied ned)
N পরিদর্শন w পর্ববেষ্ফণ se si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ork. So, the reliability of PPE was not measured. Location: Printing & packaging ection of 1st & 2nd floor of 3 storied building, recycling section (G. floor, 2 storied ned)
পরিদর্শন W পর্ববেষ্ণ্ণ se si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৭.১. কার্যক্র কার্যক্রম	Must need to measure reliability of appropriate PPE and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles, and chemical resistant gloves for printing related work, gloves for heat related work, respiratory mask, safety goggles and head cover for dust related work it to work with hazardous substance.
পরিদর্শন W পর্ববেষ্কণ se si ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Must need to measure reliability of appropriate PPE and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles and head cover for dust related work) to work with hazardous substance.

#### ৮. পর্যবেষ্ডণ

চূড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	o evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	न
কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমর্মীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

. 11.14.1	
Labeling has been found on raw materials bags but this is not proper. No proper labeling has been found on printing ink, thinner, reducer and machine oil's container and it is not understandable to the workers. Location: Printing & packaging section of 1st & 2nd floor of 3 storied building and materials storage area (G. floor, 2 storied shed), RM Store	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্বজ্ঞম	
To the second se	, !
পাৰ্যক্তম Proper labeling on containers must be ensured and it must be understandable to the workers.	
সুপারিশের	
ভূমাসূত্র	
কার্থানার	1
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	1
<u> চুডান্ত</u>	
प्रेमेश्रीमा	
সংশো্থিত _	]
সমশ্रমীमा	]
অগ্রগতির	
অবস্থা	]
মন্তব্য	

#### ১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Overall Cleanliness and hygienic condition of this factory has been found in moderate condition. Windows & ceiling of 2 storied shed has been found in full of spider net. Discharge drain has been found in open at production floor (G. floor of 3 storied building). Location: All floors of 3 storied building and 2 storied shed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

০.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules and kept covered discharge drain of production floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

•	a. 11/14	
	ر م	No list of hazardous substance has been found in workplace which was used for
	পারদশন	production or stored Location Drinting a packaging specifier of 1st 9 and floor of 2
	পর্যাবঙ্গুর	production of Stored. Location: Printing & packaging Section of 1st & 2nd noof of 3
		No list of hazardous substance has been found in workplace which was used for production or stored. Location: Printing & packaging section of 1st & 2nd floor of 3 storied building and recycling section (G. floor) of 2 storied shed
	ক্যাপ	
	7711	
	<u> আইটেম</u>	
	ক্যাটাগরি	
	17101 111	

১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	List of hazardous substances used in workplace shall be made & updated.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা_	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

### ১২. পর্ববেষ্ণণ

।গ্পশ্য ব্যৱেজনে thi	o eating restriction has been found where hazardous chemicals (printing ink & inner) are present. Location: Printing & packaging section of 1st & 2nd floor of 3 pried building
য়াপ াইটেম য়াটাগরি	
২.১. কাৰ্যজ	ম
কাসক্রম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন  Solvent (ink's and thinner or reducer's) wastes have been found. Location: 2nd floor of
পূৰ্যবেষ্ণন 3 storied building
ক্যাপ
আইটেম
ব্যাহ্যতেশ    ক্যাট্টাগবি
১৩.১. কার্যক্রম
Must need to kept covered solvent waste pots or containers with fire- resistant
Cover.
মুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুডান্ত
प्रोभेरात्रीभा
সংশোধিত
प्रभाव
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য