

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সাকোওয়ান কোমেলস লি:
ঠিকানা	A – 17 / Hartokitola, 74, (Kaliakair, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	PGZP008
কালার কোড	

নুল্যারনের ধরণ: অত্যাত্য মুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্কণ	
They have small LPG cylinder gas plant. They us প্রদর্শন পর্শবেষ্ফণ has been found prevent from this issue. Only ex and few fire extinguisher were found outside the	e detector or fire protection system) haust fan were found inside the plant
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Should be gone through a primary process fir amount of gas cylinder and chances of explos কাৰ্যক্ৰম detector and kept all kinds of fire extinguishe inside this plant. Also need to trained person, system.	sion. Must need to install smoke d system or accessories at near or
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্য্যানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমর্মীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ MSDS had not been found on product or prudtion floor.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কার্যক্রম	
MSDS of corresponding chemicals must be displayed at p being used.	places they are stored or
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিতসম্প্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন Use of PPE is ensured. Worker has been found to wearing PPEs but no register found for পর্যবেষ্ণনা providing PPE.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩.১. কাৰ্যক্ৰম
Appropriate PPEs should be provided and the usages of PPEs should be ensured. Register of providing PPEs should be maintained.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কাৰ্শানার কার্যক্রম ক্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চূড়াল্ড সম্বাসীমা
সংশোধিত
অথ্যাত্তর অবস্থা মূলবা

৪. পর্যবেষ্ণণ

1.C/
পরিদর্শন No evidence on regular training on risk and hazard was found.
ক্যাপ
আইটেম
ন্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্বক্ৰম
Average as a back weather as visite 0 because moved by developed along with passes.
Awareness about workplace risks & hazards must be developed along with proper training & guidelines.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
अभेयत्रीमा
সংশোধিত
अभ्यत्रिमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
:. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন Labeling has been found on raw materials bags. Approprojate labeling or pictogram has

	abeling has been found on raw materials bags. Approproiate labeling or pictogram has ot been found on all LPG gas cylinder.
ক্যাপ	ot been found off all Ero gas cylinder.
আই(টেম্	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Proper labeling with appropriate pictogram on containers must be ensured. Labeling should be understandable to the workers.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কার্যক্রম</u>	
	থবোজ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমরসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্রম Explosion-proof lights have to install at the storage rooms for flammable liquid	ls.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ষম অগ্ৰাধিকার প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ত সম্যাসীমা	
সংশা <u></u> শিত্ত	
সম্ব্যসীমা ্ত্রি অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	
ן ע פּוּיַן	

৭. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন No list of hazardous substance has been found in workpla পর্যবেষ্ণ্য production.	ace which was used for
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[भगाषामान	
৭.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শজ্জম A list of hazards shall be made & updated.	
সুগারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশো ধি ত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৮. পর্যবেষ্ণণ

	No eating restriction has been found where hazardous chemicals or explosive materials
পর্ববেষ্ণণ	are present.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
אוופוטונאן	

<u> গৰ্বক্ৰ</u> ম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
পারিশের স্থ্যসূত্র	
ন্যুনার নুর্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
ডান্ড <u>মরসীমা</u>	
ংশোধিত ময়সীমা	
<u>থিগতির</u>	