

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মদিনা পলিমাৰ ইন্ডাজ্বিজ লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Kaliakair, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	PGZP009
কালার কোড	

ন্যামনের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যামন পর্যবেষ্ফণের তারিখ:	
১. পর্যবেষ্ণণ	
Ventilation system & temperature of factory has Opposite directional windows, exhaust fans have tank production shed. Sink production building's meter found for measuring production floor's tershed and 2 storied building (sink production)	e been found. But need more air flow at ventilation is okay. No temperature
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
Must need to install opposite direction window কাৰ্যক্ৰম adequate ventilation and also install wall ther production floor temperature.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সমরসীমা	
সংশো ধি ত সম্যসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন প্রাবেষ্ণণ বিদর্শন প্রাবেষ্ণণ বিদর্শন প্রাবেষ্ণণ বিদ্রেষ্ণণ বিদর্শন প্রাবেষ্ণণ বিদ্রাবিষ্ণ বিদ্রাবিষ্ণ বিদ্রাবিষ্ণ বিদ্রাবিষ্ণ বিদ্রাবিষ্ণ বিদ্যালয় বিদ্যাল
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Must need to take appropriate safety protection for uses gas welding and gas cylinder.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থনার কার্বক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়
ু চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশো ধি ত্ত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৩. পর্ববেষ্ষণ
পরিদর্শন No MSDS has been found for thinner, coating agent and other raw materials. Location: পর্যবেষ্কণ Raw material store of tank shed and G. floor of 2 storied building (sink) ক্যাপ্
المجترقاتين المجترفات المج

আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম MSDS of corresponding chemicals must be displayed at places they are stored or কাৰ্যক্ৰম being used. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Worker has not been wearing PPEs and no register found for providing PPEs. So, the
পর্যবেষ্ণ্রণ use of PPE is not ensured. Location: All production floors
कर्म्य
আইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it.
সুপারিশের
্ত্প্যসূত্র
कान्थानान
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
e. পর্যবে ষ্ কণ

পরিদর্শন g পর্শবেষ্ফণ re	Norker has not been wearing appropriate PPEs like respiratory mask, safety goggles, loves, chemical resistant gloves for gas, heat or coating related work. So, the eliability of PPE was not measured. Location: Shed (tank production & labeling area) and coating area of 2 storied building (sink)
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
ן ויוו וטוליו	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Must need to measure reliability of appropriate PPE and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles, chemical resistant gloves for coating related work and hand gloves, safety goggles, gas mask, protective over-clothing and shoes for gas related work, cloth gloves for heat related work) to work with hazardous substance.
<u>সুপারিশের</u>	•
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	ব প্রোজ্য নয়
l 	1 4(119) °13
<u> </u>	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
	•

৬. পর্ববেষ্ণণ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি <u>৬.১. কার্শক্রম</u> Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards. মুপারিশের ভ্র্থ্যসূত্র কারখানার
কাৰ্শক্ৰম Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards. সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্শক্ৰম Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards. সুপারিশের ভখ্যসূত্র
and hazards. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
তিখ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যজ্জম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত্
अभे अभी भा
সংশোধিত
সময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

Labeling has been found for raw materials bags but it's not proper. No labeling found প্রান্থশাৰ on flammable liquids containers. These labeling is not understandable to the workers. Location: Raw material store of tank shed and G. floor of 2 storied building (sink) ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৭.১. কাৰ্যক্ৰম Proper labelling with pictogram on containers or bags must be ensured and it কাৰ্যক্ৰম should be understandable to the workers. সুপারিশের ভ**খ্যসুত্র** কারখানার কাৰ্শক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

৮. পর্যবেষ্ণণ

	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ si	o explosion-proof light has been found where they stored thinner or coating agent ke any kind of flammable or combustible liquids. Location: Raw material store of tank ned and G. floor of 2 storied building (sink)
-	ক্যাপ	
	আইটেম	
	नार(७५	
Ľ	ক্যাভাগার	
	৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
Γ		
	কাৰ্শক্ৰম	Must need to install explosion-proof lights at storage room where flammable or combustible liquids are present.
1	সুপারিশের	
1	্ <u>ত</u> িখাসত্র	
1	- " d '	
1	কার্খানার	
1	কাৰ্যক্ৰম	

৯. পর্যবেষ্ফণ

চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়

পরিদর্শন

Overall cleanliness and hygienic condition of this factory has been found in moderate condition. 2 storied building (sink) is oaky. Spider net found on tanks shed, 2 storied পাৰ্দশন shed building and utility shed. Dampness found on 2 storied shed building. Entry pathway of shed has been blocked by workers (use a working place). Location: Tank production shed, 2 storied building, 2 storied shed building and premises.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules. Walkway must be free from any blockage.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

১০. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Spill of chemical (machine oil) has been found under two machines. Location: Tank পর্যবেষ্ণ্য production floor
ক্যাপ
আইটেম্
ক্যাটাগরি
১০.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্রম Spill kit box must be kept, SOPs shall be maintained.
সুপারিশের
ভিশাসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ষ
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
সংশোধিত
प्रभव्यक्रीमा -
অপ্রগতিব
অবস্থা
মন্তব্য
১১. পর্ববেক্ষণ
No are small formation and of the character is been formational at the contract of the contrac
No eye wash fountains or safety showers have been found at flammable or combustible
Astraga of lank shed and 2 storing areas. Location: Storage area of tank shed and 2 storied building
(coating – G. floor)
ক্যাপ
আইটেম
বিদ্যাত্ত্বি
ןרוויוטונץן

| ১১.১. কাৰ্যক্ৰম | Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 for 15 persons). | সুপাৰিশেৰ ভিখ্যমূত্ৰ | কাৰ্যকাৰ কাৰ্যক্ৰম | | অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য লয় | | চুড়ান্ড | | সমন্যসীমা | | সংশোধিত | | সমন্যসীমা | | অগ্ৰাণ্ডিৰ | | অব্যঃ | | মন্তব্য

১২. পর্ববেষ্ণণ

अश्रात्वब्रुद्धता b	o list of production floor or section wise hazardous substances (chemicals) have een found. Location: Tank production shed, 2 storied building (sink) and G. floor of 2 coried shed building
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
ורוויוטוניין	
১২.১. কার্যত্র	<u>ক্</u> স
কাৰ্যক্ৰম	List of hazardous substances (must be production floor or section wise) used in
A11720 A	workplace shall be made & updated.
সুপারিশের	
1 1 4	
<u>ভ্খ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রোগ্য নর
চুডান্ত	
प्रभेयतीमा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	

১৩. পৰ্যবেষ্ণৰ পরিদৰ্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণৰ বিষ্ণা তিন্দ্র বিষ্ণা ক্যান্ত্র বিষ্ণা ক্যান্

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১৩.১. কার্বক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site (all places where hazardous chemicals are present) must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাখিকার চড়ান্ড	প্রযোগ্য নয়
সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	