

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ইন্টারন্যাশনাল ডেকুয়ান (বাংলাদেশ) কোং লিঃ
112/ 4 01611	Holding # B- 74, East Chandra, Safipur, Kaliakair, Gazipur., 75, (Kaliakair, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	PGZP010
কালাৰ কোড	

নুল্যায়নের ধর	ণ: অব্যাব্য মূল্যাশ্বন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Good amount of dust has been produced in the process) and some dust produced in the crushin ucker has been found on pipe production mixing hask properly to avoid health risk. Location: Pipthread tape production mixing) & 3rd floor (respectively)	ng process of recycling. Some dust g room. Workers have not been using e production shed (shed-2) and 2nd
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	The materials should be gone through a prima lessen the amount of dust. Must need to use a exhaust and duct system to avoid health risk.	respiratory mask and install adequate
সুপারিশের তথ্যসূত্র	1	
কার্থানার কার্বক্রম	1	
I 	ৰ প্ৰযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
শবং। মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	No MSDS has been found for harmful or flammable chemicals like thinner, coating agent and other raw materials. Location: Raw material & chemical storage area of shed-2, G. floor (under & front of stair case), 2nd & 3rd floor of 5 storied building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কার্	ক্রম
কাৰ্যক্ৰ	peing usea.
সুপারি(তখ্যসূত্র	
কারখাঁ কার্যক্র	
অগ্রাধি	চার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসী	
সংশো ⁶ সমশ্বসী	
অগ্রগতি অবস্থা	ত্ৰ
মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন Worker has not been wearing PPEs properly and no register found for providing PPEs. পর্যবেষ্ণণ So, the use of PPE is not ensured. Location: All production floors ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Must need to provide PPE to workers, make register and ensure to use it. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Worker has not been wearing appropriate PPEs like respiratory mask, safety goggles, gloves, chemical resistant gloves, head cover for heat or coating or dust related work. So, the reliability of PPE was not measured. Location: Pipe production, mixing and
	recycling and thread tape production processing floors
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাভাগাৰ	
8.5. कार	(화시

Must need to measure reliability of appropriate PPE and provide & use appropriate PPE (e. g. – respiratory mask, safety goggles, chemical resistant gloves for কাৰ্যক্ৰম coating related work and hand gloves, safety goggles, head cover, respiratory mask for dust related work) to work with hazardous substance. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

. প	ৰ্ববেষ্কণ	
		evidence or documents have been found for regular training on risk and hazard
প্র	বিষ্কণ av	vareness.
ক্য		
	ইটেম্	
ক্য	<u>টাগরি</u>	
_	,	
€.	১. কাৰ্যক্ৰম	
Ιг		Awaranass about DDE must be ansured along with proper training on workplass risk
Ш	কাৰ্যক্ৰম	Awareness about PPE must be ensured along with proper training on workplace risk and hazards.
3	মুপারিশের	
ΙĽ	<u>ভখ্যসূত্র</u>	
	কার্ খানার	
	<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
	<u> শুগ্রাখিকার</u>	প্রবোগ্য ন্য
	<u> বুড়ান্ত</u>	
[3	<u> ग्रेमेश्रेशी</u> मा	
	<u> শংশো</u> ধিত	
	<u> শমশ্বসীমা</u>	
	শ গ্রগতির	
	শবস্থা	
[<u>ন্তুব্য</u>	
_		

৬. পর্যবেষ্ণণ

	Labeling has been found on raw materials bags but it's not proper. No labeling found on maximum flammable liquids containers. These labeling is not understandable to the workers. Location: Raw material & chemical storage area of shed-2, G. floor (under & front of stair case), 2nd & 3rd floor of 5 storied building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কা	ৰ্থক্ৰম
কাৰ্যক্ৰফ	Proper labelling with pictogram on containers or bags must be ensured and it should be understandable to the workers.
সুপারি	শ্ব

ত্বপুসূত্র
কারখানার
কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর

চূড়ান্ত
সমরসীমা
সংশোধিত
সমরসীমা
অগ্রাতির

^	off	~	TATT	
٩.	7	(≫	។

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ বিদর্শন পর্যবেষ্ণণ বিদর্শন পর্যবেষ্ণণ বিদর্শন পর্যবেষ্ণণ বিদর্শন বিদর্শন বিদর্শন বিদ্যাপ বিদর্শন বিদ্যাপ বিদ্যা

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

Must need to install explosion–proof lights at storage room where flammable or combustible liquids are present.
প্রবোগ্য ন্য

৮. পর্ববেষ্ফণ

পর্ববেষ্ফণ	Overall cleanliness and hygienic condition of this factory has been found in moderate condition. Ceiling and maximum wall of shed- 1, 2 have been fount with full of spider nets. Front of sheds were blockage by FG. Pipe production mixing floors look little bit unhygienic. Location: All sheds, building & premises
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কার্ব	ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured by maintaining cleaning schedules. Walkway must be free from any blockage.
সুপারিণ তখ্যসূত্র	
কার্থার কার্যক্রম	Ţ
অগ্রাংশ চুড়ান্ড সমর্মী	কাৰ প্ৰযোগ্য লয় – মা
সংশো ^{হি} সময়সী	ৰিত্ত সা
অগ্রগতি অবস্থা	ৰ
<u> মন্তব্য</u>	
৯. পর্যবেষ্ড	1
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	No eye wash fountains or safety showers have been found at flammable or combustible handling and storing areas. Location: Production & storage area of shed-2, G. floor (under & front of stair case), 2nd & 3rd floor of 5 storied building
ক্যাপ	

আইটেম ক্যাটাগরি ৯.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্শক্ৰম Eye wash & safety shower must be installed immediately (1 for 15 persons). সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ	No list of production floor or section wise hazardous substances (chemicals) have been found. Location: Raw material & chemical storage area of shed-2, G. floor (under & front of stair case), 2nd & 3rd floor of 5 storied building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি	ने
۵۰.۵. ۶	চাৰ্বক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	List of hazardous substances (must be production floor or section wise) used in workplace shall be made & updated.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> ূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
<u> চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশ <u>ো</u> ধিত	
সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	

No eating restriction has been found where hazardous chemicals (flammable or combustible liquid) are present. Location: Raw material & chemical storage area of shed – 2, G. floor (under & front of stair case), 2nd & 3rd floor of 5 storied building আইটেম ক্যাটাগরি

si	Clear restrictions on consumption on site (all places where hazardous chemicals are present) must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্র	(ধাজ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত _ সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u>মন্তব্য</u>	