

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ও্রেগা অ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	183, Senpara Parbata, Section # 10
কারখানার কোড	DHK628
কালার কোড	

্যারনের ধরণ: কার্চামোগত মূল্যারন পর্ববেষ্ণনের তারিখ:		
. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Load in	tensity	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম prod	consultants strongly recommed storing any t ucts and fabrics in such a manner so that inted ed 40 psf (2.0 kN/m2)	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ	ন্য ন্য	
চুড়ান্ত সম্যুসীমা		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	0/-2090	
অগ্রগতির অবস্থা		
	9/09/2020:Overloading has been found at a load found in differents areas of the factory	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ		
ক্যাপ আই্টেম্		
হ ১ কাৰ্যজন্ম		

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	On 29/09/2020:No floor load plan was displayed at any floor of the factory.No load management program has been found on site. On 13.09.2021: Floor load plan was not found yet.

৩. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Distress in Primary Structural Element
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	অবিলয়ে
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 29/09/2020:There was no major Distress in Primary Structural Element found on the inspection date. On 13.09.2021: No distress found in primary structural elements.

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Ex	ktension	
প্রথবেক্ষণ		
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	7	
কাৰ্যক্ৰম	No horizontal and vertical extension shall be made without detail investigation.	
সুপারিশের		
ভূঁখ্যসূত্ৰ		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর	
চুডান্ত		
সমরসীমা		
সংশোধিত	\mathbb{I}_{0}	
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির	সংশোধিত	
<u>অবস্থা</u>		
মন্ত ব্য	On 29/09/2020:There was no horizontal or vertical extension found on the inspection date. On 13.09.2021: No horizontal or vertical extension found on inspection day.	

পর্ববেষ্ডণ	
ারিদর্শন বিবেষ্কণ	ampness & Repair
ন্যাপ গাইটেম ন্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Take adequate action to improve dampness condition & repair some place of wall by plastering. Also remove cracks
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাাশকার চুড়ান্ত সমর্মীমা	প্রযোগ্য নয়
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুৰ্যনি
মন্তব্য	On 29/09/2020:Dampness were observed on the previous marked locations. Also, found on masonary wall at many other location of the building. No water proofing coating was applied on the exterior surface. On 13.09.2021: Dampness found in differents areas of factory.

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	modification
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	No horizontal and vertical modification shall be made without detail investigation.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	07-07-7940
সমশ্রসীমা	0,000
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	71(111)
	On 29/09/2020:There was no horizontal or vertical extension found on the
<u> মন্তব্য</u>	inspection date. On 13.09.2021: No horizontal or vertical extension found on
	inspection day.