

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ডাইরেক্ট স্পোর্টস এন্ড লেইজার ওয়্যার (বিডি)লিঃ
	Plantangs, A-7,8, R, SA-1112.13 (5th and 6th Stalla), Karamtala, Pubail, Gazipur., 77, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 410
কালার কোড	

মূল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যামন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্বজন	
কাৰ্যক্ৰম Factory management should prepare the building proper authority for approval.	g approval plan and submit to
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>ম্ভব্য</u>	

২. পর্যবেষ্ণণ

প্রবিশ্বন্ধন Approval of DEA report and load Plan	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory management should submit the DEA report and load plan to Govt. regulatory body for vetting and approval.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য লয়
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

২.২. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Actively manage a loading plan for all the floors
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Dampness on Wall পর্যবেষ্ণ্য		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৩.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ম	
কাৰ্শক্ৰম	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from other sources	n pipes and
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রশোগ্য নয়	
সম্প্রসীমা সংশোধিত		
সমর্যসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		
৩.২. কাৰ্যক্ৰয		-
কার্যক্রম সুপারিশের	Apply weather protective coat to outside wall.	
ত্তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার		

৪. পর্ববেষ্ফণ

চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পারদর্শন Cı	পারদশন Crack in Wall পর্যবেষ্ট্রনা		
ন্যবেক্ষা ক্যাপ			
<u>আই্টেম</u>			
ক্যাটাগরি			
৪.১. কাৰ্যক্ৰঃ	স		
কাৰ্শক্ৰম	Section of plaster finished from the located point (wall-beam joint) should be removed to investigate if cracks penetrate into the building structure or not. Investigation needed to determine why cracks occurring; implement remedial measures if necessary.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম		1	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর		
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা]	
মন্তব্য		7	

৪.২. কার্বজন	
	Taka yang adial astian sa may muidalina at huilding amainsay
কাশক্রম	Take remedial action as per guideline of building engineer.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	
চুডান্ত	
प्रेमेश्रीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> </u>	

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন
প্রবিষ্ণা
ক্যাপ
শাইটেন্
ক্যাটাগরি
e.১. কা ৰ্থ ক্ৰম
(.5. Y/TP)
Proper roof drainage system with water proofing materials maintaining 2% slope should be implemented as per direction of building engineer.
সুপারিশের তিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশোধিত সম্যসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	xposed reinforcement
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Exposed reinforcement needs to be covered with weather coating material under supervision of building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	থবোজ্য ন্য
সম্বসীমা সংশোধিত	-
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	
	-