

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ডিগাইন ফ্যাশন ওয়ার্ক
ঠিকানা	Majukhan, Purishail, Gazipur., (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 417
কালার কোড	

মূল্যাম্বলের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যাম্বল	প্রব্বেষ্ফ্রণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ণ্ডণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্ডণ ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Building Approval Plan to be updated and submit appropriate authority.	ted for approval from the
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বজ্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয় টুডান্ট –	
সম্বসীমা ⁻ সংশোধিত ₋ সম্বসীমা ⁻	
অগ্রগালা অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	adequate Technical Documents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation etc. also prepare architectural drawing, sub soil investigation report, material test report as part of DEA.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Lack of Bracing System
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাভাগার	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	Stability of the shed and the requirement of cross bracing between the rafters and
কাৰ্শক্ৰম	sag rod in between purlins should be checked by building engineer as a part of
	DEA.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩.২. কার্যক্রম

	In shall be also what any continual has also as if we arrive at
কাৰ্যক্ৰম	Install horizontal or vertical bracings if required.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Noon Engineered shed and poor connection
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Noon Engineered shed and poor connection Building Engineer to review the adequacy of the structure. Design should be checked by the building engineer to verify the connections and stability of the shed.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৪.২. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
<u>সমশ্রসীমা</u>	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	