

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শুম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এজি সুপার গার্মেন্টস লি:
ঠিকানা	Goshbagh (1St - 6Th Floor), Zirabo, Ashulia, Savar, Dhaka
কারখানার কোড	DHK010
কালার কোড	

গ্যার্গবের ধরণ: কাঠামোগ্র মুল্যার্গ		শ্ববেষ্ণণের ভারিব: ৩০-০৫-২০
পর্ববেষ্কণ		
ারিদর্শন ার্ববেষ্কণ	ensity of floor loading	
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	over the consultant strongly recomme	storage of ground floor immediately. More end storing any type of cartoon boxes, a manner so that intensity of loading should floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
-	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	On 27/12/2020:No Overloading has k	peen found on the date of inspection.

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	orizontal and vertical extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰয়	ন
কাৰ্যক্ৰম	No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation. A through structural adequacy check will also be needed in future for vertical extension of the building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 27/12/2020:There was no horizontal and vertical extension found on the date of inspection.

. প্রথবেশ্ব	9
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Floor load plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কা	ৰ্ক্তম
কাৰ্যক্ৰম	The factory owner has to prepar and submit the load plan for all floors with in three weeks for approval and has to arrange displaying the vetted load plan of each floor on the wall in a conspicuous location.
সুপারি(তথ্যসূত্র	
কার্থ্য কার্থক্র	
<u>অগ্রা</u> খি	কার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সী	মা –
সংশো ⁶ সময়সী	
অগ্ৰগতি অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 27/12/2020:Floor load plan were avaiable on site.

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Distress in primary structural elements
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

The compared to the height of the height of the height of the compared to the
The owner or user of the building should be vigiland about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks
appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial
measures may become necessary.
illeasures may become necessary.
প্রযোগ্য নয়
07-07-7940
সংশোধিত
지(기미역의
On 27/12/2020:There was no distress in primary structural elements found on the
date of inspection.