

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্ক শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

	বারীসন্স ক্রিমেশন্স লিঃ
ঠিকানা	, (Joydebpur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 433
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরণ: 🤜	পিন্ন সূল্যান্থন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ডণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	und floor – Sliding Steel / Glass type Doors	were fitted in all the exit of the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম ty _l sh	eplace all existing exit doors on evacuation ope door, which swing outward and in the condinion the constrict the width of the corridon	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রবে চুডান্ত	শা্জ্য ন্য	
সম্বাদ্যমীনা — সংশোধিত		
সম্বসীমা		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open পর্যবেষ্ণণ easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
רוריטונץ
২.১. কাৰ্যক্ৰম
Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত সম্যসীমা
সংশোধিতসময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
্মন্তব্য
୭ . পর্ববেষ্ ণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন
कार्यिक

আহটেম্ |ক্যাটাগরি| ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated কাৰ্যক্ৰম barrier with 2 hrs fire rated door for storage area. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

৪. পর্যবেষ্ণণ

প্রবিক্রের 👊	accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not
	talled automatic detection and alarm system.
ক্যাপ	tailed adtermatic detection and alarm system.
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with
	automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with
1 1 1 1 1 1 1	automatic fire alarm. Within 6 months, install automatic detection system with
সুপারিশের	automatic inc diami.
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u> ৫	প্রবোগ্য লয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
L	
১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন 🕞	cument Review – Relevant documents were not available on the day of assessment

পর্যবেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি *৫.১.* কাৰ্যক্ৰম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system কাৰ্যক্ৰম periodically and maintained the record properly. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্ববেষ্কণ

পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no পৰ্যবেষ্ণ্যণ dedicated fire pump or hydrant system.
कगृथ्
আইটেম
ক্যাটাগরি
৬.১. কার্যক্রম
Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with
ৰাহিদ্যাৰ backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with
alternate backup power supply.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুডান্ত
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৷ পর্যবেষ্ণ্রণ

<u>৭. শ্ব(৭২৯ণ</u>	
্যার্থপূর্ণ St	Il accessible floors / buildings and sections within the factory area – Diameter of candpipe did not fulfil the requirement, however the dia of first aid hose fulfil the NBC code.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	স
কাৰ্যক্ৰম	Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the requirement of BNBC guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
I	থযোগ্য নয
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Document Review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically and no relevant documents found.
	periodically and no relevant documents round.
ক্যাপ আইটেম ক্যাইণেরি	
<u>ক্যাভাগার</u>	

কাৰ্যক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
<u>্রুব্রু</u> কার্নখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
<u> অবস্থা</u>	